



附件三

风险点危险源排查管控清单

序号	上报单位	填报日期	风险点、危险源名称和类别				风险点危险源所在位置				风险点危险源所属单位			主管单位 (监管)	风险等级	管控措施	备注			
			类别	分类名称	具体名称	风险特征简述	潜在风险	市	县/区	镇/街道	详细地址	坐标 (西安80坐标系)	单位名称					负责人	联系电话	
1	陆丰市公路局	2018年9月26日	部类	公路	厦深铁路桥跨G324线双坑路段	交通事故	(1) 风险点参数: 该处铁路桥桥墩侵入国道公路路面影响公路正常通行, 自建成之后就存在较大的交通安全隐患, 厦深铁路开通已有5年了, 但至现在还没完成改线任务。(2) 事故后果预测: 交通事故时有发生, (3) 影响人员: 过往司机和沿线群众的生命安全。(4) 可能的财产损失: 如发生交通事故会造成车毁和运输物资的损失。	汕尾	陆丰	陂洋	G324线K641+270至410段		陆丰市公路局	林晓蔚	13502340138		陆丰市政府	橙色	前后设置安全警示标志牌及太阳能爆闪灯等临时防护措施, 多次发函给有关部门要求对该路段进行整治。	该路段列入国道G324线陆丰段公路安全生命防护工程中, 改线正在实施中。
2	直属分局	2018年9月26日	部类	公路	S241线汕遮公路路口多	交通事故	(1) 风险点参数: 汕遮公路沿线路口多、从K20+200开始至终点K43+000, 全长22.8公里, 中央绿化带共有大小开口54处, 安全隐患大。(2) 事故后果预测: 交通事故时有发生, (3) 影响人员: 过往司机和沿线群众的生命安全。(4) 可能的财产损失: 如发生交通事故会造成车毁和运输物资的损失。	汕尾	城区、红海湾		汕遮公路		直属分局	黄宝奇	13902672829		汕尾市公路局	黄色	设置安全警示标志牌及太阳能黄闪灯。	已征求市城区和紅海湾管委会的意见, 结合G236路面工程, 拟采用部分路口封闭, 部分路口限制车辆通过, 改为行人通过的方案进行整治, 该方案正在实施中。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

																		牌、爆闪灯、路面标线。 3、结合安防工程建设,继续完善交通安全设施。	列入危桥改造
			G228																列入危桥改造计划
9	陆丰市 2018年9月28日	部 位 类	桥梁	龙江 (2) 桥	初评为 5类	左幅主拱圈存在多条纵向、横向开裂,部分裂缝贯通整跨,缝宽超规范限值。	汕尾	陆丰市	铜锣 湖农场	K5643+ 730		陆丰市公路局	林晓蔚	135023 40138	陆丰市政府	橙色		封闭左桥交通。	计划
10	陆丰市 2018年9月28日	部 位 类	桥梁	G324 神宫桥	初评为 5类	右幅第1跨主拱底横向贯通裂缝并错台严重,裂缝延伸至侧墙,左幅第2跨拱底左侧3条横向裂缝。	汕尾	陆丰市	星都 开发区	K633+4 65		陆丰市公路局	林晓蔚	135023 40138	陆丰市政府	橙色		封闭右桥交通。	列入危桥改造计划

汕尾市地方公路管理总站

汕尾市地方公路风险点危险源排查管控清单



填报单位：汕尾市地方公路管理总站

汕尾市地方公路风险点危险源排查管控清单

风险点、危险源名称和类别					风险点危险源所在位置					风险点危险源所属单位			主管（监）单位	风险等级	管控措施						
序号	上报单位	填报日期	类别	分类名称	具体名称	风险特征简述	潜在风险	市	县 / 区	镇/街道	详细地址	坐标（西安80坐标系）	单位名称	负责人	联系电话						
1	陆河 县地 方公 路管 理站	2018. 09.27	自然 灾害 类	桥梁	Y805线 九花塘 桥	修建年代久 远，技术标 准较低，局 部结构损坏	承载力严重不足			河田 镇	河田镇城南居 委会Y805线	经度 115.6576， 纬度23.2922	陆河县地方公路管理站			13809 79650 9	陆河 县交 通运 输局	黄色	已制定措施，竖 立警示标志，此 桥属县城规划范 围内，由公共事 业局负责监控		
2				桥梁	Y865线 大塘桥	修建年代久 远，技术标 准较低，局 部结构损坏	承载力严重不足			河田 镇	河田镇城南居 委会Y865线	经度 115.6582， 纬度23.9242						黄色			
3				桥梁	Y846线 通济桥	修建年代久 远，技术标 准较低，局 部结构损坏	桥墩、台基础淘空，承载力严重不足			上护 镇	上护镇洋岭村 委会Y846线	经度 115.6162， 纬度23.2675						黄色			
4				桥梁	C072线 杨桃潭 桥	修建年代久 远，技术标 准较低，局 部结构损坏	桥基础淘空，桥面裂缝，承载力严重不足			河口 镇	河口镇新华村 委会C072线	经度 115.6162， 纬度23.2675						黄色			
5				桥梁	C260线 珠派桥	修建年代久 远，技术标 准较低，局 部结构损坏	桥墩、台基础局部淘空，承载力严重不足			南万 镇	南万镇长坑村 委会C260线	经度 115.5514， 纬度23.3412						黄色			

填报单位：汕尾市地方公路管理总站

汕尾市地方公路风险点危险源排查管控清单

序号	上报单位	填报日期	风险点、危险源名称和类别					风险点危险源所在位置					风险点危险源所属单位		主管（监）单位	风险等级	管控措施
			类别	分类名称	具体名称	风险特殊征 简述	潜在风险	市	县 / 区	镇 / 街道	详细地址	坐标（西安80 坐标系）	单位名称	负责人			
6	陆河 县地方公路 管理站	2018. 09.27	自然 灾害类	桥梁	X134埔 尾桥	修建年代久 远，技术标 准较低，局 部结构损坏	桥墩、台基础局部淘空，承载力严重 不足	汕尾市	陆河县	新田 镇	新田镇横陇村 委X134线	经度 115.5304， 纬度23.1523	陆河县地方公路管理站	罗明强 13809 79650 9	陆河 县交通 运输局	黄色	已制定措施，竖 立警示标志
路段				X004线黄 金坑路段 至欧田宫 路段（2 处）	抗灾能力差	易滑坡路段	河田 镇与螺溪 镇交界			河田镇黄金坑 路段至螺溪镇 欧田宫路段 X004线	经度 115.6262， 纬度23.3493 至经度 115.6900	黄色					
路段				X004线 沥背至 葵头嶂 路段	抗灾能力差	易滑坡路段	螺溪 镇			螺溪镇沥背村 委会X004线	经度 115.6067， 纬度23.4430 至经度 115.6901	黄色					
路段				X123线 深度路 段	抗灾能力差	易滑坡路段	南万 镇			南万镇深度村 委会X123线	经度 115.5485， 纬度23.3542 至经度 115.6907	黄色					
10				路段	X140线 湖坑路 段	抗灾能力差	易滑坡路段			新田 镇	新田镇湖坑村 委会X140线	经度 115.5105， 纬度23.2333 至经度				黄色	

汕尾市地方公路风险点危险源排查管控清单

填报单位：汕尾市地方公路管理总站



序号	上报单位	填报日期	风险点、危险源名称和类别				风险点危险源所在位置					风险点危险源所属单位			主管（监）单位	风险等级	管控措施		
			类别	分类名称	具体名称	风险特殊征 简述	潜在风险	市	县 / 区	镇 / 街道	详细地址	坐标（西安80 坐标系）	单位名称	负责人				联系电话	
11	海丰县地方公路管理站	2018.9.28	桥梁	桥梁后沉降	大化桥	后台沉降	1. 风险点参数：该桥且拱圈有整体严重变形跨中范围较为明显下沉，桥跨拱底有纵、横向裂缝，尤其是跨中拱圈底出现一条4cm宽横向裂缝，拱底均存在不同程度的孔洞、麻面，该桥赤坑方向路面板破裂下沉。 2. 事故后果预测：桥梁本身及影响河流排水，易造成交通事故及财产损失、人员伤亡。			赤坑镇	V316赤大段大化村委会路段	CM:115.507 CN:22.839		海丰县地方公路管理站	庄成家 15819058638		汕尾市地方公路管理总站	蓝色	1. 危桥限载警示标志； 2. 加强日常管理； 3. 具备应急预案； 4. 改建项目已完成招投标，准备开工中。
12			桥梁	桥梁拱圈变形	毛多碑桥	拱圈变形	1. 风险点参数：该桥桥面混凝土面板出现纵横裂缝交叉、破碎；桥台未设桥头搭板；防撞栏破坏缺失；拱圈勾缝脱落，拱圈底表层砂浆麻面老化、渗水、滋生苔藓；侧墙侧胀断裂、鼓出；桥台基础露出，河床冲刷下降。 2. 事故后果预测：桥梁本身及影响河流排水，易造成交通事故及财产损失、人员伤亡。			海丰县公平镇	V451下毛段公平二村委会路段	CM:115.355 CN:23.043						蓝色	1. 加强日常管理； 2. 具备应急预案； 3. 改建项目正在走政府采购基建程序。
13			桥梁	桥梁拱圈变形、墩基悬空	渡头桥	拱圈变形、墩基悬空	1. 风险点参数：该桥由于年久失修，桥墩台基础出现悬空状态，且拱圈有整体严重变形、脱落，桥跨拱底有纵、横向裂缝，拱圈底均存在不同程度孔洞、麻面。 2. 事故后果预测：桥梁本身及影响河流排水，易造成交通事故及财产损失、人员伤亡。			城东镇	V277线金狮段台东村委会路段	CM:115.368 CN:23.006						蓝色	1. 已封锁交通； 2. 加强日常管理； 3. 具备应急预案； 4. 改建项目由城东镇人民政府作

单位负责人：

（签名）

填报人：

（签名）

填报日期：2018年9月28日

附件二

填报单位：汕尾市地方公路管理总站

数据统计截至日期：2018年9月28日

风险点危险源区域统计表

行政区域	总计	红色风险	橙色风险	黄色风险	蓝色风险
总计	13			10	3
陆河县	10			10	
海丰县	3				3
...县/市/区					
...县/市/区					
...县/市/区					
...县/市/区					

风险点危险源分类统计表

风险类别	总计	红色风险	橙色风险	黄色风险	蓝色风险
单位类	13			10	3
场所类					
部位类	13			10	3
活动类					3
建设项目类					
设施设备类					
其他类					

风险点危险源行业统计表

风险行业	总计	红色风险	橙色风险	黄色风险	蓝色风险
危险化学品	13			10	3
烟花爆竹					
非煤矿山					
金属冶炼					
有色金属					
交通运输	13			10	3
纺织					
烟草					
建材					
机械					

风险点危险源主管（监管）单位统计表

主管（监管）单位	总计	红色风险	橙色风险	黄色风险	蓝色风险
发展改革部门					
交通运输部门	13			10	3
安全生产监督管理部门					

填表人：施大良

联系电话：3293331

序号	上报单位	填报日期	类别	风险点、危险源名称和类别			风险点危险源所在位置					风险点危险源所属单位			主管（监理单位）	风险等级	管控措施	
				具体名称	分类名称	风险特征	潜在风险	市	县/区	镇/街道	详细地址	坐标	单位名称	负责人				联系电话
5	汕尾市港务管理局	2018.9.27	设备设施类	起重设备	吊机	故障	1、风险点参数：起重吊机自重190吨，起重重量最大35吨。 2、影响生产：工作进程，故对环境周围环境影响：对生产造成影响，对企业效益造成影响。	汕尾市	城区	新港街道	汕尾兴路千级头	东经115°20'41"，北纬22°46'56"	汕尾市港鹏物流有限公司	黄建锋	3222393	汕尾港管局 汕尾市务理局	蓝	加强维修保养

汕尾市交通运输局直属分局

关于审核校正风险点危险源信息的复函

汕尾市交通运输局：

市局转发《关于审核校正风险点危险源信息的通知》（汕交安函〔2018〕1611号）收悉，经审核，分局无相关校正和新增内容。

此复

汕尾市交通运输局直属分局

2018年9月28日



风险点危险源排查管控清单

[illegible]



风险点危险源主管（监管）单位统计表

主管（监管）单位	总计	红色风险	橙色风险	黄色风险	蓝色风险
发展改革部门					
经济和信息化部门					
教育部门					
人力资源社会保障部门					
民族宗教事务部门					
公安部门					
民政部门					
司法部门					
国土资源部门					
环境保护部门					
住房城乡建设部门					
交通运输部门		无	无	无	无
水利部门					
农业部门					
林业部门					
商务部门					
文化部门					
卫生计生部门					
体育部门					
海洋与渔业部门					
质量监督部门					
旅游部门					
人防部门					
地震部门					
气象部门					
海事部门					
邮政管理部门					
能源监管部门					
铁路监督管理部门					
民航安全监管部门					
安全生产监督管理部门					

填表人：郑明峰

联系电话：13502581668

附件2

填报单位:

陆林友

安盛科

数据统计截至日期:

2018.9.28

风险点危险源区域统计表

行政区域	总计	红色风险	橙色风险	黄色风险	蓝色风险
总计					
...县/市/区					
...县/市/区					
...县/市/区					
...县/市/区					
...县/市/区					
...县/市/区					
...县/市/区					
...县/市/区					
...县/市/区					

风险点危险源分类统计表

风险类别	总计	红色风险	橙色风险	黄色风险	蓝色风险
单位类					
场所类					
部位类					
活动类					
建设项目类					
设施设备类					
其他类					

风险点危险源行业统计表

风险行业	总计	红色风险	橙色风险	黄色风险	蓝色风险
危险化学品					
烟花爆竹					
非煤矿山					
金属冶炼					
有色金属					
轻工					
纺织					
烟草					
建材					
机械					

填报单位：海丰县交通运输局



风险点危险源排查管控清单

序号	上报单位	填报日期	风险点、危险源名称和类别				风险点危险源所在位置				风险点危险源所属单位			主管（监督）单位	风险等级	管控措施
			危险源数量	危险源名称	具体名称	危险源特征简述	潜在风险	市/县/镇/街道	详细地址	坐标（西安80坐标系）	单位名称	负责人	联系电话			
1	海丰县地方公路管理站	2018.9.28	1	桥梁	大化桥	桥面沉降	1. 风险点参数：该桥拱圈有整体严重变形跨中范围较为明显下沉，桥跨拱底有纵、横向裂缝，尤其是跨中拱圈底出现一条4cm宽横向裂缝，拱底均存在不同程度的孔蚀、麻面，该桥拱圈方向路面拱板成裂下沉。 2. 事故后果预测：桥梁本身及影响河流排洪，易造成交通事故及财产损失、人员伤亡。	汕尾市	海丰县赤坑镇Y316赤坑段大化村村委会路段	CN:115.507 CN:22.839	海丰县地方公路管理站	庄成发	15819058698	海丰县交通运输局	蓝色	1. 危桥张贴警示标志； 2. 加强日常管理； 3. 具备应急方案； 4. 改建项目已完成后投标，准备开工中。
2	海丰县地方公路管理站	2018.9.28	1	桥梁	毛多碑桥	拱圈变形	1. 风险点参数：该桥桥面混凝土面板出现纵横裂缝交叉、破碎；桥台未设桥头搭板；防撞栏破坏缺失；拱圈勾缝脱落，拱圈底表层砂浆麻面老化、渗水、滋生苔藓；侧墙侧胀断裂、鼓出；桥台基础露出，河床冲刷下降。 2. 事故后果预测：桥梁本身及影响河流排水，易造成交通事故及财产损失、人员伤亡。	汕尾市	海丰县公平镇Y451下毛段公平二村村委会路段	CN:115.355 CN:23.043	海丰县地方公路管理站	庄成家	15819058628	海丰县交通运输局	蓝色	1. 加强日常管理； 2. 具备应急方案； 3. 改建项目正在走政府采购基建程序，

填报单位：海丰县交通运输局

数据统计截至日期：2018年9月28日



风险点危险源区域统计表

行政区域	总计	红色风险	橙色风险	黄色风险	蓝色风险
海丰县	3	0	0	0	3

风险点危险源分类统计表

风险类别	总计	红色风险	橙色风险	黄色风险	蓝色风险
单位类	0				
场所类	0				
部位类	3	0	0	0	3
活动类	0				
建设项目类	0				
设施设备类	0				
其他类	0				

风险点危险源行业统计表

风险行业	总计	红色风险	橙色风险	黄色风险	蓝色风险
危险化学品					
烟花爆竹					
非煤矿山					
金属冶炼					
有色金属					
轻工					
纺织					
烟草					
建材					
机械					

风险点危险源主管（监管）单位统计表

主管（监管）单位	总计	红色风险	橙色风险	黄色风险	蓝色风险
发展改革部门					
经济和信息化部门					
教育部门					
人力资源社会保障部门					
民族宗教事务部门					
公安部门					
民政部门					
司法部门					
国土资源部门					
环境保护部门					
住房城乡建设部门					

交通运输部门	3	0	0	0	3
水利部门					
农业部门					
林业部门					
商务部门					
文化部门					
卫生计生部门					
体育部门					
海洋与渔业部门					
质量监督部门					
旅游部门					
人防部门					
地震部门					
气象部门					
海事部门					
邮政管理部门					
能源监管部门					
铁路监督管理部门					
民航安全监督管理部门					
安全生产监督管理部门					

填表人: 刘辉


联系电话: 6607685

风险点危险源排查管控清单

[illegible]

填报单位:

数据统计截至日期:



风险点危险源区域统计表

行政区域	总计	红色风险	橙色风险	黄色风险	蓝色风险
总计					
...县/市/区					
...县/市/区					
...县/市/区					
...县/市/区					
...县/市/区					
...县/市/区					

风险点危险源分类统计表

风险类别	总计	红色风险	橙色风险	黄色风险	蓝色风险
单位类					
场所类					
部位类					
活动类					
建设项目类					
设施设备类					
其他类					

风险点危险源行业统计表

风险行业	总计	红色风险	橙色风险	黄色风险	蓝色风险
危险化学品					
烟花爆竹					
非煤矿山					
金属冶炼					
有色金属					
轻工					
纺织					
烟草					
建材					
机械					

风险点危险源主管（监管）单位统计表

主管（监管）单位	总计	红色风险	橙色风险	黄色风险	蓝色风险
发展改革部门					
经济和信息化部门					
教育部门					
人力资源社会保障部门					
民族宗教事务部门					
公安部门					

民政部门					
司法部门					
国土资源部门					
环境保护部门					
住房城乡建设部门					
交通运输部门					
水利部门					
农业部门					
林业部门					
商务部门					
文化部门					
卫生计生部门					
体育部门					
海洋与渔业部门					
质量监督部门					
旅游部门					
人防部门					
地震部门					
气象部门					
海事部门					
邮政管理部门					
能源监管部门					
铁路监督管理部门					
民航安全监管部门					
安全生产监督管理部门					

填表人:

卅世铁

联系电话: 0660-8254054

风险点、危险源名

风险点、危险源名

[illegible]



填报单位：红海湾交通运输局

数据统计截至日期：2018年9月28日

风险点危险源区域统计表

行政区域	总计	红色风险	橙色风险	黄色风险	蓝色风险
总计					
...县/市/区					
...县/市/区					
...县/市/区					
...县/市/区					
...县/市/区					
...县/市/区					
...县/市/区					

风险点危险源分类统计表

风险类别	总计	红色风险	橙色风险	黄色风险	蓝色风险
单位类					
场所类					
部位类					
活动类					
建设项目类					
设施设备类					
其他类					

风险点危险源行业统计表

风险行业	总计	红色风险	橙色风险	黄色风险	蓝色风险
危险化学品					
烟花爆竹					
非煤矿山					
金属冶炼					
有色金属					
轻工					
纺织					
烟草					
建材					
机械					

风险点危险源主管（监管）单位统计表

主管（监管）单位	总计	红色风险	橙色风险	黄色风险	蓝色风险
发展改革部门					
经济和信息化部门					
教育部门					
人力资源社会保障部门					
民族宗教事务部门					
公安部门					

民政部门					
司法部门					
国土资源部门					
环境保护部门					
住房城乡建设部门					
交通运输部门					
水利部门					
农业部门					
林业部门					
商务部门					
文化部门					
卫生计生部门					
体育部门					
海洋与渔业部门					
质量监督部门					
旅游部门					
人防部门					
地震部门					
气象部门					
海事部门					
邮政管理部门					
能源监管部门					
铁路监督管理部门					
民航安全监管部门					
安全生产监督管理部门					

填表人：

联系电话：





危险点危险源排查管控清单

危险点危险源所在位置									
序号	上报单位	填报日期	类别	具体名称	风险特征描述	潜在风险	市	县	镇街道
1	罗田县公路局	2014.09.27	桥梁	Y805线九花槽桥	修建年代久远,技术标准较低,局部结构损坏	承载力严重不足	罗田县	罗田县	河口镇
2	罗田县公路局	2014.09.27	桥梁	Y865线大塘桥	修建年代久远,技术标准较低,局部结构损坏	承载力严重不足	罗田县	罗田县	河口镇
3	罗田县公路局	2014.09.27	桥梁	Y846线通济桥	修建年代久远,技术标准较低,局部结构损坏	承载力严重不足	罗田县	罗田县	河口镇
4	罗田县公路局	2014.09.27	桥梁	C072线杨桃潭桥	修建年代久远,技术标准较低,局部结构损坏	承载力严重不足	罗田县	罗田县	河口镇
5	罗田县公路局	2014.09.27	桥梁	C260线珠源桥	修建年代久远,技术标准较低,局部结构损坏	承载力严重不足	罗田县	罗田县	河口镇
6	罗田县公路局	2014.09.27	桥梁	X134线尾桥	修建年代久远,技术标准较低,局部结构损坏	承载力严重不足	罗田县	罗田县	河口镇
危险点危险源排查管控措施									
已制定措施,竖立警示标志,此范围内,白公共事业局负责监控									
已制定措施,竖立警示标志									

负责人:

填表人:

填表时间: 2018年9月27日



风险点危险源排查管控清单

风险点、危险源名称和类别										风险点危险源所在位置										风险点危险源单位			主管单位		风险等级		管控措施								
序号		上报单位		填报日期		类别		分类名称		具体名称		风险特征描述		潜在风险		市/区		镇/街道		详细地址		坐标 (西安80坐标系)		单位名称		负责人		联系电话		管位		风险等级		管控措施	
7						路段		X004线 黄金坑路段至墩田官路段(2处)				抗灾能力差		易滑坡路段		陆河县		河田镇与螺溪镇交界		河田镇黄金坑路段至螺溪镇段X004线		经度 115.6262, 纬度 23.1493 至经度 115.6229, 纬度 23.3532		陆河县委		罗明强		138 097 965 09		陆河县交通运输局		黄色		已制定措施, 设立警示标志	
8		陆河县委		2014.09.27		路段		X004线 头岭路段				抗灾能力差		易滑坡路段		陆河县		螺溪镇		螺溪镇距背村村委会X004线		经度 115.6067, 纬度 23.4430 至经度 115.5991, 纬度 23.4533		陆河县委		罗明强		138 097 965 09		陆河县交通运输局		黄色			
9		陆河县委				路段		X123线 深渡路段				抗灾能力差		易滑坡路段		陆河县		南方镇		南方镇深渡村村委会X123线		经度 115.5485, 纬度 23.3542 至经度 115.5397, 纬度 23.3576		陆河县委		罗明强		138 097 965 09		陆河县交通运输局		黄色			
10						路段		X140线 谢坊路段				抗灾能力差		易滑坡路段		陆河县		新田镇		新田镇谢坊村村委会X140线		经度 115.5105, 纬度 23.2333 至经度 115.5058, 纬度 23.2383		陆河县委		罗明强		138 097 965 09		陆河县交通运输局		黄色			
负责人: 陆河县委																																			

负责人:

罗明强

填表人:

罗明强

填表时间: 2014年9月27日