

汕尾市应急管理局行政检查公开信息表

序号	单位名称 (或姓名)	检查情况	处理结果	公开期限
1	陆河县飞腾加油站	1、先插发现加油站油罐车在卸油时未按操作规程操作，未链接静电接地夹，未设置现场警示 2、未组织制定加油站员工安全生产教育和培训计划，未如实记录安全生产教育和培训情况	责令立即整改	1 年
2	汕尾市红海湾新辉针织时装有限公司	1、未将事故隐患排查治理情况如实向从业人员通报	责令立即整改	1 年
3	海丰县广富混凝土有限公司	1、生产经营场所重要区域未设置安全警示志 2、现场从业人员未佩戴、使用劳动防护用品（耳塞、口罩、头盔）， 3、无建立事故隐患排查治理台账， 4、特种作业人员魏怡河未持证上岗作业。 5、未如实安全生产教育和培训情况 6、未组织并实施生产安全事故应急救援预案 7、无组织制定本 单位安全生产操作规程	责令限期整改	1 年
4	广东西南建设工程有限公司	1、建筑工地加设办公场地 2、 <u>建设工地内停放机动摩托车</u> 3、在建工地 3 号楼无安全平台 4、特种作业人员许城杰、褚程堃未持证上岗 5、未如实记录安全生产教育与培训内容和时间 6、2018 年全年无组织应急演练，无相关记录台账 7、未建立事故隐患排查治理制度	责令立即整改	1 年
5	汕尾市红海湾东洲港贸易发展有限公司加油站	1、未将事故隐患排查治理情况如实向从业人员通报	责令立即整改	1 年
6	汕尾三峰环保发电有限公司	1、未建立事故隐患排查治理台账 2、存在较大危险因素的场所未设置明显警示标志 3、2018 年度未按照应急预案组织应急演练 4、未如实记录安全生产教育和培训记录	责令立即整改	1 年
7	广东永和建设集团有限公司 汕尾市生活垃圾无害化处理中心焚烧发电厂二期工程-土建工程项目部	1、施工现场作业人员未按照要求佩戴安全带 2、未能提供本单位的安全生产事故应急救援预案 3、施工现场管理混乱：物料堆放混乱，安全通道堵塞，未按要求搭设安全网，配电箱周边堆放杂物，动火作业施工不规范、周边未设置灭火器材，塔吊下钢筋加工未搭设钢筋加工料棚，安全警示标志不足，一楼基坑未围护，三宝四口五临边不到位（三楼简易楼梯与楼面进出口未按要求加设踏脚板、三楼楼面预留洞口未封闭或围蔽、临边未围护），存在严重安全隐患	责令立即整改	1 年