

2023年汕尾市在用电梯监督抽查设备不合格项汇总表

序号	设备注册代码	设备类别	使用年限	设备使用所在区域	使用单位名称	设备使用地点	制造单位名称	维保单位名称	不合格项目	整改情况
1	31104415002016120081	曳引式客梯	26	城区	汕尾市城区友谊大酒楼	汕尾大道友谊大厦	广东海力格电梯有限公司	广东承达电梯有限公司	17.4 制动器闸瓦和制动轮表面有油污。	是
2	31104415002016120082	曳引式客梯	26	城区	汕尾市城区友谊大酒楼	汕尾大道友谊大厦	广东海力格电梯有限公司	广东承达电梯有限公司	17.4 制动器闸瓦和制动轮表面有油污。	是
3	31104415002020120063	曳引式客梯	4	城区	汕尾市城区建成毛织厂	汕尾市城区城内路西 门村建大毛织厂 A 栋	广东广立电梯有限公司	广东承达电梯有限公司	5.2 紧急报警装置失效。	是
4	31104415002015010024	曳引式客梯	9	陆丰	广东旺达亿集团房地产开发有限公司	陆丰市湖东镇龙庭花园 1 栋 2	优耐德电梯有限公司	陆丰市胜源机电设备有限公司	24H 轿厢限速器-安全钳联动试验不符合要求。	是
5	31104415002015010026	曳引式客梯	9	陆丰	广东旺达亿集团房地产开发有限公司	陆丰市湖东镇龙庭花园 2 栋 2 单元	优耐德电梯有限公司	陆丰市胜源机电设备有限公司	5.1 紧急照明失效；5.2 紧急报警装置失效。24H 轿厢限速器-安全钳联动试验不符合要求。	是
6	31104415002019070104	曳引式客梯	5	陆丰	广东旺达亿集团房地产开发有限公司	陆丰市湖东镇龙庭花园三栋 1 单元	西子优耐德电梯有限公司	陆丰市胜源机电设备有限公司	24H 轿厢限速器-安全钳联动试验不符合要求。	是
7	31104415002019070103	曳引式客梯	5	陆丰	广东旺达亿集团房地产开发有限公司	陆丰市湖东镇龙庭花园三栋 2 单元	西子优耐德电梯有限公司	陆丰市胜源机电设备有限公司	24H 轿厢限速器-安全钳联动试验不符合要求。	是

8	31104415002015010025	曳引式客梯	9	陆丰	广东旺达亿集团房地产开发有限公司	陆丰市湖东镇龙庭花园2栋1	优耐德电梯有限公司	陆丰市胜源机电设备有限公司	24H轿厢限速器-安全钳联动试验不符合要求。	是
9	31104415002015010023	曳引式客梯	9	陆丰	广东旺达亿集团房地产开发有限公司	陆丰市湖东镇龙庭花园1栋1	优耐德电梯有限公司	陆丰市胜源机电设备有限公司	5.1 紧急照明失效；5.2 紧急报警装置失效。	是
10	31104415002019110024	曳引式客梯	5	陆丰	陆丰市幸福里物业管理有 限公司	陆丰市东海镇桥西路 金钗华府6B	通力电梯有 限公司	通力电梯有限公 司惠州分公司	3.3 未建立隐患排查治理制度； 4.2 轿厢未张贴警示标志；4.3 轿 厢未张贴安全注意事项。	是
11	31104415002019110023	曳引式客梯	5	陆丰	陆丰市幸福里物业管理有 限公司	陆丰市东海镇桥西路 金钗华府6B	通力电梯有 限公司	通力电梯有限公 司惠州分公司	3.3 未建立隐患排查治理制度； 4.2 轿厢未张贴警示标志；4.3 轿 厢未张贴安全注意事项。	是
12	31104415002019110022	曳引式客梯	5	陆丰	陆丰市幸福里物业管理有 限公司	陆丰市东海镇桥西路 金钗华府6A	通力电梯有 限公司	通力电梯有限公 司惠州分公司	3.3 未建立隐患排查治理制度； 4.2 轿厢未张贴警示标志；4.3 轿 厢未张贴安全注意事项。	是
13	31104415002019110021	曳引式客梯	5	陆丰	陆丰市幸福里物业管理有 限公司	陆丰市东海镇桥西路 金钗华府6A	通力电梯有 限公司	通力电梯有限公 司惠州分公司	3.3 未建立隐患排查治理制度； 4.2 轿厢未张贴警示标志；4.3 轿 厢未张贴安全注意事项。	是
14	31104415002021060081	曳引式客梯	3	海丰	汕尾市东维亚发展置业有 限公司	汕尾市汕尾中骏东维 亚时代名都项目一期	东芝电 梯（中国）有 限公司	广东怡海机电设 备有限公司	20.4 层门紧急开锁装置失效（33 楼）。	是
15	31104415002022080123	曳引式客梯	2	海丰	汕尾市和越投资发展有限 公司	汕尾市海丰县海城镇 鹰地山保利海德公馆 项目二标段	奥的斯电 梯（中国）有 限公司	广州奥的斯电 梯有限公司深圳分 公司	2.2 现场未聘用安全管理人员 （未提供）。	是
16	31104415002022080121	曳引式客梯	2	海丰	汕尾市和越投资发展有限 公司	汕尾市海丰县海城镇 鹰地山保利海德公馆 项目二标段	奥的斯电 梯（中国）有 限公司	广州奥的斯电 梯有限公司深圳分 公司	2.2 现场未聘用安全管理人员 （未提供）。	是

17	31104415002021110036	曳引式客梯	3	海丰	汕尾市和越投资发展有限公司	汕尾市海丰县三环北路999号保利海德公馆4栋A单元	日立电梯(中国)有限公司	日立电梯(中国)有限公司汕头分公司	2.2 现场未聘用安全管理人员(未提供)。	是
18	31104415002021110041	曳引式客梯	3	海丰	汕尾市和越投资发展有限公司	汕尾市海丰县三环北路999号保利海德公馆4栋B	日立电梯(中国)有限公司	日立电梯(中国)有限公司汕头分公司	2.2 现场未聘用安全管理人员(未提供)。	是
19	31104415002011100039	曳引式客梯	13	城区	汕尾市奎山创建物业管理有限公司	汕尾市区龙富怡景A座西梯	西子奥的斯电梯有限公司	汕尾市安迅电梯有限公司	24I 曳引钢丝绳存在弯折、绳股断裂情形。	是
20	31104415002011100031	曳引式客梯	13	城区	汕尾市奎山创建物业管理有限公司	汕尾市区龙富怡景A座西梯	西子奥的斯电梯有限公司	汕尾市安迅电梯有限公司	17.1 制动器动作不同步; 17.3 制动闸瓦与制动轮运行时存在摩擦。	是
21	35004415002016040007	自动扶梯	8	城区	汕尾黄金海岸实业有限公司	汕尾市城区显达广场	迅达(中国)电梯有限公司	广东怡海机电设备有限公司	27 梳齿板保护功能失效	是
22	31104415002020120097	曳引式客梯	4	城区	汕尾市雅居城建材装饰有限公司	汕尾市城区东涌镇油可路品清段(东涌镇城管大队对面)	杭州西奥电梯有限公司	汕尾市安迅电梯有限公司	1 未提供使用登记证; 2.2 未任命安全管理人员; 7.1 未做日常巡查记录。	是
23	31204415002023010011	曳引式货梯	1	城区	广东天海冷链物流有限公司	汕尾市城区盐町一路中建三局马宫冷链项目部	菱王电梯有限公司	广东瑞林电梯设备有限公司	2.2 未提供安全管理人员证; 5.3 紧急报警装置无人值班。	是
24	31204415002023010009	曳引式货梯	1	城区	广东天海冷链物流有限公司	汕尾市城区盐町一路中建三局马宫冷链项目部	菱王电梯有限公司	广东瑞林电梯设备有限公司	2.2 未提供安全管理人员证; 5.3 紧急报警装置无人值班。	是
25	31204415002023010010	曳引式货梯	1	城区	广东天海冷链物流有限公司	汕尾市城区盐町一路中建三局马宫冷链项目部	菱王电梯有限公司	广东瑞林电梯设备有限公司	2.2 未提供安全管理人员证; 5.3 紧急报警装置无人值班。	是

26	31204415002023010012	曳引式货梯	1	城区	广东天海冷链物流有限公司	汕尾市城区盐町一路 中建三局马宫冷链项目部	菱王电梯有限公司	广东瑞林电梯设备有限公司	2.2 未提供安全管理人员证；5.3 紧急报警装置无人值班。	是
27	32104415002017070004	曳引式货梯	7	城区	信利半导体有限公司	2号厂房	广东广立电梯有限公司	汕尾市合丰电梯有限公司	5.3 紧急报警装置无人值班。	是
28	32104415002017070005	曳引式货梯	7	城区	信利半导体有限公司	3号厂房	广东广立电梯有限公司	汕尾市合丰电梯有限公司	5.3 紧急报警装置无人值班。	是
29	32104415002017070006	曳引式货梯	7	城区	信利半导体有限公司	信利电子厂 31 栋	广东广立电梯有限公司	汕尾市合丰电梯有限公司	5.3 紧急报警装置无人值班。	是
30	32104415002017070007	曳引式货梯	7	城区	信利半导体有限公司	信利电子厂 31 栋	广东广立电梯有限公司	汕尾市合丰电梯有限公司	5.3 紧急报警装置无人值班。	是
31	31104415002018090006	病床电梯	6	城区	汕尾养和医院有限公司	海丰县可塘镇养和医院	西子西奥电梯有限公司	广东怡海机电设备有限公司	2.1 轿厢空载上行制动冲顶，悬挂装置脱槽；24I 电梯曳引力存在明显异常，继续使用有可能造成人员伤亡。	是
32	35004415002013120011	自动扶梯	11	陆丰	陆丰岁宝百货有限公司	陆丰市东海镇岁宝百货	广州广日电梯工业有限公司	汕尾市合丰电梯有限公司	梳齿缺损。	是
33	35004415002013120001	自动扶梯	11	陆丰	陆丰岁宝百货有限公司	陆丰市东海镇岁宝百货	广州广日电梯工业有限公司	汕尾市合丰电梯有限公司	梳齿缺损。	是
34	35004415002013120004	自动扶梯	11	陆丰	陆丰岁宝百货有限公司	陆丰市东海镇岁宝百货	广州广日电梯工业有限公司	汕尾市合丰电梯有限公司	梳齿缺损。	是

35	35004415002014 100004	自动扶梯	10	陆丰	陆丰岁宝百货有限公司	陆丰市东海镇岁宝百货	江南嘉捷电梯股份有限公司	汕尾市合丰电梯有限公司	梳齿缺损。	是
36	35004415002014 100001	自动扶梯	10	陆丰	陆丰岁宝百货有限公司	陆丰市东海镇岁宝百货	江南嘉捷电梯股份有限公司	汕尾市合丰电梯有限公司	梳齿缺损。	是
37	35004415002021 070031	自动扶梯	3	海丰	华耀泰富（汕尾）物业服务 有限公司	海丰县附城镇市民广场 华耀城	康力电梯股份有限公司	广东怡海机电设备有限公司	梯级与围裙板超标。	是
38	35004415002021 070019	自动扶梯	3	海丰	华耀泰富（汕尾）物业服务 有限公司	海丰县附城镇市民广场 华耀城	康力电梯股份有限公司	广东怡海机电设备有限公司	梯级与围裙板超标。	是
39	35004415002021 070030	自动扶梯	3	海丰	华耀泰富（汕尾）物业服务 有限公司	海丰县附城镇市民广场 华耀城	康力电梯股份有限公司	广东怡海机电设备有限公司	梯级与围裙板超标。	是
40	35004415002021 070025	自动扶梯	3	海丰	华耀泰富（汕尾）物业服务 有限公司	海丰县附城镇市民广场 华耀城	康力电梯股份有限公司	广东怡海机电设备有限公司	梳齿板断齿。	是
41	35004415002021 070020	自动扶梯	3	海丰	华耀泰富（汕尾）物业服务 有限公司	海丰县附城镇市民广场 华耀城	康力电梯股份有限公司	广东怡海机电设备有限公司	梯级与围裙板超标。	是
42	35004415002015 050003	自动扶梯	9	海丰	海丰县中宝实业有限公司	可塘镇珠宝交易市场 B馆	江苏施塔德电梯有限公司	广东怡海机电设备有限公司	梳齿与梳齿板有缺损。	是
43	35004415002015 050004	自动扶梯	9	海丰	海丰县中宝实业有限公司	可塘镇珠宝交易市场 B馆	江苏施塔德电梯有限公司	广东怡海机电设备有限公司	梳齿与梳齿板有缺损。	是

44	35004415002015050001	自动扶梯	9	海丰	海丰县中宝实业有限公司	可塘镇珠宝交易市场B馆	江苏施塔德电梯有限公司	广东怡海机电设备有限公司	梳齿与梳齿板有缺损。	是
45	35004415002017030007	自动扶梯	7	海丰	海丰县中宝实业有限公司	海丰县可塘镇圆山岭开发区	江苏施塔德电梯有限公司	陆丰市胜源机电设备有限公司	梳齿与梳齿板有缺损。	是
46	35004415002017030014	自动扶梯	7	海丰	海丰县中宝实业有限公司	海丰县可塘镇圆山岭开发区	江苏施塔德电梯有限公司	陆丰市胜源机电设备有限公司	梳齿与梳齿板有缺损。	是
47	35004415002011030001	自动扶梯	13	海丰	海丰县彭湃纪念医院	海丰县彭湃纪念医院大厅	广州富菱达电梯有限公司	广东怡海机电设备有限公司	检修盖板电气开关损坏。	是
48	31104415002019100125	曳引式客梯	5	陆丰	保利物业服务股份有限公司汕尾分公司	陆丰市东海御景中央花园1栋	通力电梯有限公司	通力电梯有限公司惠州分公司	2.2 未提供电梯管理人员证；3 未提供电梯管理制度；4.2 轿厢未张贴警示标志	是
49	31104415002019100124	曳引式客梯	5	陆丰	保利物业服务股份有限公司汕尾分公司	陆丰市东海御景中央花园1栋	通力电梯有限公司	通力电梯有限公司惠州分公司	2.2 未提供电梯管理人员证；3 未提供电梯管理制度；4.2 轿厢未张贴警示标志	是
50	31104415002019100127	曳引式客梯	5	陆丰	保利物业服务股份有限公司汕尾分公司	陆丰市东海御景中央花园2栋	通力电梯有限公司	通力电梯有限公司惠州分公司	2.2 未提供电梯管理人员证；3 未提供电梯管理制度；4.2 轿厢未张贴警示标志	是
51	31104415002019100126	曳引式客梯	5	陆丰	保利物业服务股份有限公司汕尾分公司	陆丰市东海御景中央花园2栋	通力电梯有限公司	通力电梯有限公司惠州分公司	2.2 未提供电梯管理人员证；3 未提供电梯管理制度；4.2 轿厢未张贴警示标志	是
52	31104415002019100123	曳引式客梯	5	陆丰	保利物业服务股份有限公司汕尾分公司	陆丰市东海御景中央花园3栋	通力电梯有限公司	通力电梯有限公司惠州分公司	2.2 未提供电梯管理人员证；3 未提供电梯管理制度；4.2 轿厢未张贴警示标志	是

53	31104415002019100128	曳引式客梯	5	陆丰	保利物业服务股份有限公司汕尾分公司	陆丰市东海御景中央花园3栋	通力电梯有限公司	通力电梯有限公司惠州分公司	2.2 未提供电梯管理人员证；3 未提供电梯管理制度；4.2 轿厢未张贴警示标志	是
54	31104415002015010069	曳引式客梯	9	陆丰	陆丰市瀛轩房地产开发有限公司	陆丰市甲子镇瀛轩园1栋	优耐德电梯有限公司	陆丰市胜源机电设备有限公司	5.2 紧急报警装置失效。	是
55	31104415002015010073	曳引式客梯	9	陆丰	陆丰市瀛轩房地产开发有限公司	陆丰市甲子镇瀛轩园1栋	优耐德电梯有限公司	陆丰市胜源机电设备有限公司	5.2 紧急报警装置失效。	是

注：抽查发现的所有不合格项均已整改完成。