

附件

全市建设工程质量检测机构监督检查发现问题清单

序号	区域	受检机构名称	受检项目名称	存在的问题	处理意见
1	陆河县	广东陆正工程检测咨询有限公司	陆河林润时工中心商住建设项目	1. 检测设备台账未做好分类； 2. 期间核查比对不足三家； 3. 试块标识未采用不易脱落的标识； 4. 力学实验室未安装视频监控； 5. 视频监控未对接省检测监管服务平台； 6. 机构人员、设备等信息未录入省检测监管服务平台； 7. 样品编号未按要求以年流水的格式编号。	责令整改
2	市直	深圳市正非检测科技有限公司	汕尾市文化中心（公共文化设施）项目	1. 养护室温湿度控制设备异常； 2. 标准砂期间核查缺少质量关键参数； 3. 抽查水泥、混凝土检查报告（编号：ZCJSW2024-00020、ZSYSW2024-02577-1）出现数据上传延迟情况； 4. 桩基础检测数据未实时上传市检测监管平台； 5. 力学试验设备周边未安装视频监控。	责令整改

3	海丰县	广东泰源检测技术服务有限公司	海丰县君悦公馆建设项目	1. 抗渗试块试模密封套不严实，部分试块缺少标识，缺少现场记录； 2. 现场胶砂搅拌设备不符合现行检测标准要求； 3. 内部监督员未严格要按序程文件要求履行监督责任，查无监督记录台账； 4. 未开展设备期间核查； 5. 样品编号 TYKY2404161 力值数据延迟上传（试验时间为 2024 年 6 月 8 日 17:47, 数据上传时间为 2024 年 6 月 11 日 17:41）； 6. 现场桩基础数据未上传至汕尾检测监管服务平台。	责令整改
4	陆丰市	广东华胜工程检测有限公司	陆丰市城东街道至陂洋区域停车设施及道路升级改造工程一期（二标）	检测机构在承担检测业务所在地的人员、仪器设备、检测场所、质量保证体系等不满足开展相应建设工程质量检测活动的要求。	予以清出
5	市直	深圳市业昕工程检测有限公司	星河领誉 C 区（C-36-02/03 地块）项目	1. 总部系统检测数据及检测报告关键页未上传市检测监管平台； 2. 省检测监管平台查无汕尾分公司账号信息； 3. 钢筋原材（重量偏差）样品不符合规范要求； 4. 砂子检验项目缺少氯离子含量关键参数。	责令整改

6	海丰县	广东中粤工程检测有限公司	海丰县粮食和物质储备库建设项目	检测数据及检测报告未上传省、市两级检测监管平台。	责令整改
7	陆河县	广东真正工程检测有限公司	陆河县成品粮冷藏库和应急物资储备库建设及配套工程（二期）	1. 楼板厚度检测原始记录未明确使用设备； 2. 钻芯法检测现场记录表记录数据更正未履按照受控程序文件要求和《检测和校准实验室能力的通用要求》规定，以划改方式予以更正并由相关检测人员签字确认； 3. 市检测监管平台未更新机构人员、设备、资质等信息。	责令整改
8	陆丰市	广东粤检工程质量检测有限公司	陆丰市冷链物资仓库项目	1. 原始记录数据未按规定划改修正，并由相关人员签名确认； 2. 未提供现场使用的强制式单卧轴混凝土搅拌机、砂浆搅拌机设备维护保养记录； 3. 水泥胶砂搅拌机设备不符合现行检测标准要求； 4. 标准砂期间核查缺少称重关键参数。	责令整改

9	汕尾 高新区	深圳市一泰检测有限公司	智能终端设备生产基地项目	1. 市检测监管服务平台人员、设备信息未及时更新； 2. 收样过程未核查项目送检人员见证取样记录； 3. 无砂子检测氯离子含量检测能力参数； 4. 混凝土抗渗试验无破型记录； 5. 质量手册无机构人员、场所框架图等信息，且无相关人员审核、审批签名； 6. 水泥样品流转标识不符合要求； 7. 养护室与试验室分设不同场所，试块流转存疑； 8. 养护箱与沸煮箱安放在同一场所，对实验数据可能造成偏差； 9. 2023 年度不合格台账与监管平台报告不一致； 10. 检测场所未设置受控管理标识。	责令整改
10	汕尾 高新区	广东裕恒工程检测技术有限责任公司	省产业有序转移高新区标准厂房	1. 试验环境不符合标准要求，留样室无封闭和防潮措施，未留存温湿度记录； 2. 省、市检测监管平台未更新设备和人员信息； 3. 混凝土试块无封志，标识不清； 4. 程序文件无安全生产应急救援预案和危化品管理措施内容； 5. 水泥胶砂搅拌机不符合现行检测标准要求； 6. 未严格核对见证记录信息。	责令整改

11	汕尾 高新区	汕尾市精恒工程检验有限公司	汕尾高新区基础配套设施科技孵化中心	----	---
12	市城区	深圳市土木检测有限公司	1. 汕尾市红海金町加油站新建项目； 2. 陈赛卿办公楼建设项目。	1. 市检测监管平台未更新机构人员、设备、资质等信息，未上传检测数据及检测报告关键页； 2. 检测报告无市级防伪标识； 3. 未提供检测委托合同。	责令整改
13	市城区	深圳市永基建筑工程检验有限公司	汕尾市城区西北片城镇老旧小区改造（红草片区）	1. 市检测监管平台未更新机构人员、设备、资质等信息，未上传检测数据及检测报告关键页； 2. 检测报告无市级防伪标识； 3. 未提供检测方案，检测委托合同未明确执行标准及符合标准要求的抽检数量。	责令整改