

2019 年度汕尾市行政检查案卷目录

序号	检查时间	检查地点	检查事项	处理结果	备注
1	2019. 1. 22	陆河县飞腾加油站	(1) 营业执照; (2) 应急预案和演练台账; (3) 安全生产责任制、规章制度和操作规程; (4) 安全管理机构设置及人员配置; (5) 安全教育培训 (主要负责人、安全管理人员证书、特种作业人员证书、员工三级安全教育及日常教育记录); (6) 安全检查和隐患排查、整改记录; (7) 现场安全管理情况	责令立即整改	
2	2019. 1. 25	海丰县广富混凝土有限公司	(1) 营业执照; (2) 应急预案和演练台账; (3) 安全生产责任制、规章制度和操作规程; (4) 安全管理机构设置及人员配置; (5) 安全教育培训 (主要负责人、安全管理人员证书、特种作业人员证书、员工三级安全教育及日常教育记录); (6) 安全检查和隐患排查、整改记录; (7) 现场安全管理情况	责令限期整改	
3	2019. 2. 25	汕尾三峰环保发电有限公司	(1) 营业执照; (2) 应急预案和演练台账; (3) 安全生产责任制、规章制度和操作规程; (4) 安全管理机构设置及人员配置; (5) 安全教育培训 (主要负责人、安全管理人员证书、特种作业人员证书、员工三级安全教育及日常教育记录); (6) 安全检查和隐患排查、整改记录; (7) 现场安全管理情况	责令立即整改	
4	2019. 3. 8	中国建筑第七工程局有限公司华夏东方项目工程项目部	(1) 营业执照; (2) 应急预案和演练台账; (3) 安全生产责任制、规章制度和操作规程; (4) 安全管理机构设置及人员配置; (5) 安全教育培训 (主要负责人、安全管理人员证书、特种作业人员证书、员工三级安全教育及日常教育记录); (6) 安全检查和隐患排查、整改记录; (7) 现场安全管理情况	责令立即整改	

5	2019.4.3	海丰县公平镇合兴隆杂货店	(1)营业执照；(2)应急预案和演练台账；(3)安全生产责任制、规章制度和操作规程；(4)安全管理机构设置及人员配置；(5)安全教育培训（主要负责人、安全管理人员证书、特种作业人员证书、员工三级安全教育及日常教育记录）；(6)安全检查和隐患排查、整改记录；(7)现场安全管理情况	责令立即整改	
6	2019.4.3	中国石油化工股份有限公司广东汕尾中心加油站	(1)营业执照；(2)应急预案和演练台账；(3)安全生产责任制、规章制度和操作规程；(4)安全管理机构设置及人员配置；(5)安全教育培训（主要负责人、安全管理人员证书、特种作业人员证书、员工三级安全教育及日常教育记录）；(6)安全检查和隐患排查、整改记录；(7)现场安全管理情况	责令立即整改	
7	2019.4.9	海丰县长和化工经营部	(1)营业执照；(2)应急预案和演练台账；(3)安全生产责任制、规章制度和操作规程；(4)安全管理机构设置及人员配置；(5)安全教育培训（主要负责人、安全管理人员证书、特种作业人员证书、员工三级安全教育及日常教育记录）；(6)安全检查和隐患排查、整改记录；(7)现场安全管理情况	责令限期整改	
8	2019.5.9	陆河县广公石料销售有限公司	(1)营业执照；(2)应急预案和演练台账；(3)安全生产责任制、规章制度和操作规程；(4)安全管理机构设置及人员配置；(5)安全教育培训（主要负责人、安全管理人员证书、特种作业人员证书、员工三级安全教育及日常教育记录）；(6)安全检查和隐患排查、整改记录；(7)现场安全管理情况	责令立即整改	
9	2019.6.1	刘美良施工队	(1)营业执照；(2)应急预案和演练台账；(3)安全生产责任制、规章制度和操作规程；(4)安全管理机构设置及人员配置；(5)安全教育培训（主要负责人、安全管理人员证书、特种作业人员证书、员工三级安全教育及日常教育记录）；(6)安全检查和隐患排查、整改记录；(7)现场安全管理情况	责令立即整改	

10	2019.6.18	陆丰市甲子陆瀛加油站	(1)营业执照；(2)应急预案和演练台账；(3)安全生产责任制、规章制度和操作规程；(4)安全管理机构设置及人员配置；(5)安全教育培训（主要负责人、安全管理人员证书、特种作业人员证书、员工三级安全教育及日常教育记录）；(6)安全检查和隐患排查、整改记录；(7)现场安全管理情况	移送有关部门办理	
11	2019.6.19	海丰县广业环保有限公司	(1)营业执照；(2)应急预案和演练台账；(3)安全生产责任制、规章制度和操作规程；(4)安全管理机构设置及人员配置；(5)安全教育培训（主要负责人、安全管理人员证书、特种作业人员证书、员工三级安全教育及日常教育记录）；(6)安全检查和隐患排查、整改记录；(7)现场安全管理情况	责令限期整改	
12	2019.6.19	中油碧辟石油有限公司汕尾海丰润达加油站	(1)营业执照；(2)应急预案和演练台账；(3)安全生产责任制、规章制度和操作规程；(4)安全管理机构设置及人员配置；(5)安全教育培训（主要负责人、安全管理人员证书、特种作业人员证书、员工三级安全教育及日常教育记录）；(6)安全检查和隐患排查、整改记录；(7)现场安全管理情况	移送有关部门办理	
13	2019.6.28	汕尾市兴业水泥制品有限公司	(1)营业执照；(2)应急预案和演练台账；(3)安全生产责任制、规章制度和操作规程；(4)安全管理机构设置及人员配置；(5)安全教育培训（主要负责人、安全管理人员证书、特种作业人员证书、员工三级安全教育及日常教育记录）；(6)安全检查和隐患排查、整改记录；(7)现场安全管理情况	移送有关部门办理	
14	2019.6.28	汕尾市城区金华加油站	(1)营业执照；(2)应急预案和演练台账；(3)安全生产责任制、规章制度和操作规程；(4)安全管理机构设置及人员配置；(5)安全教育培训（主要负责人、安全管理人员证书、特种作业人员证书、员工三级安全教育及日常教育记录）；(6)安全检查和隐患排查、整改记录；(7)现场安全管理情况	移送有关部门办理	

15	2019.7.5	陆河县嘉信建材有限公司	(1)营业执照；(2)应急预案和演练台账；(3)安全生产责任制、规章制度和操作规程；(4)安全管理机构设置及人员配置；(5)安全教育培训（主要负责人、安全管理人员证书、特种作业人员证书、员工三级安全教育及日常教育记录）；(6)安全检查和隐患排查、整改记录；(7)现场安全管理情况	责令限期整改	
16	2019.9.24	广东石南建筑工程有限公司	(1)营业执照；(2)应急预案和演练台账；(3)安全生产责任制、规章制度和操作规程；(4)安全管理机构设置及人员配置；(5)安全教育培训（主要负责人、安全管理人员证书、特种作业人员证书、员工三级安全教育及日常教育记录）；(6)安全检查和隐患排查、整改记录；(7)现场安全管理情况	责令限期整改	
17	2019.9.24	福建才溪建设集团有限公司	(1)营业执照；(2)应急预案和演练台账；(3)安全生产责任制、规章制度和操作规程；(4)安全管理机构设置及人员配置；(5)安全教育培训（主要负责人、安全管理人员证书、特种作业人员证书、员工三级安全教育及日常教育记录）；(6)安全检查和隐患排查、整改记录；(7)现场安全管理情况	责令限期整改	
18	2019.9.25	陆丰市西南镇石门坑石场	(1)营业执照；(2)应急预案和演练台账；(3)安全生产责任制、规章制度和操作规程；(4)安全管理机构设置及人员配置；(5)安全教育培训（主要负责人、安全管理人员证书、特种作业人员证书、员工三级安全教育及日常教育记录）；(6)安全检查和隐患排查、整改记录；(7)现场安全管理情况	责令限期整改	
19	2019.9.26	汕尾市城区东涌品清加油站	(1)营业执照；(2)应急预案和演练台账；(3)安全生产责任制、规章制度和操作规程；(4)安全管理机构设置及人员配置；(5)安全教育培训（主要负责人、安全管理人员证书、特种作业人员证书、员工三级安全教育及日常教育记录）；(6)安全检查和隐患排查、整改记录；(7)现场安全管理情况	责令立即整改	

20	2019.9.27	中国石化销售股份有限公司广东汕尾埔边加油站	(1)营业执照；(2)应急预案和演练台账；(3)安全生产责任制、规章制度和操作规程；(4)安全管理机构设置及人员配置；(5)安全教育培训（主要负责人、安全管理人员证书、特种作业人员证书、员工三级安全教育及日常教育记录）；(6)安全检查和隐患排查、整改记录；(7)现场安全管理情况	责令限期整改	
21	2019.9.27	汕尾市新湖加油站	(1)营业执照；(2)应急预案和演练台账；(3)安全生产责任制、规章制度和操作规程；(4)安全管理机构设置及人员配置；(5)安全教育培训（主要负责人、安全管理人员证书、特种作业人员证书、员工三级安全教育及日常教育记录）；(6)安全检查和隐患排查、整改记录；(7)现场安全管理情况	责令立即整改	
22	2019.10.31	陆丰荣辉宝石厂有限公司	一、安全管理情况：1.安全生产主要负责人和管理人员2019年没有带队检查安全生产工作，没有召开安全例会。2.2019年安全培训教育不足（现场安全管理资料只有2次安全培训记录）。3.2019年安全检查和隐患排查不足（现场安全管理资料只有1次检查记录）。 二、现场检查情况：1.电箱缺少“当心触电”标志。2.高2米以内的机械转动部位缺少防护罩。3.电房缺少挡鼠板和配电安全操作规程，绝缘手套、绝缘鞋和高压拉杆没有定期检定标识。4.灭火器放在地面上，消防器材缺少定期检查和维护保养记录卡。5.使用危化品（环氧树脂）和临时存放危化品（环氧树脂）的调配间与其它生产场所没有采用防火墙隔开。电器设备和电气线路不是防爆型，房间入口缺少“禁止烟火”和危化品安全周知卡，缺少消除人体静电装置。缺少调配作业安全操作规程，搅拌机等未与地线跨接。缺少可燃气体检测报警设备（探头和报警仪）。缺少危险化学品危害告知牌和需要佩戴劳动保护用品标志。现场缺洗眼器。	责令限期整改	

23	2019.10.3	陆丰万鑫皮革厂有限公司	1. 设有电气设备的电箱门未与地线跨接； 2. 化学品仓库存放混乱，现场通道堵塞，没有物品标识； 3. 危险化学品甲酸和氨水与其他普通化学品混放，应专库存放； 4. 污水处理池有限空间警告牌不足，缺少“当心落水”标志，部分临水缺少防护栏； 5. 使用腐蚀品作业场所或腐蚀品存放场所缺少洗眼器； 6. 存放使用甲酸、氨水的场所缺少甲酸和氨水安全周知卡； 7. 离地面高度2米以下范围内的机构转动部位缺少防护罩或隔离栏； 8. 乙炔瓶缺少防回火的止回阀； 9. 灭火器材没有按时进行检查； 10. 未见有限空间作业劳动防护用品和应急救援器材。11. 现场未见2019年安全检查、隐患排查治理、安全教育培训、应急预案演练记录； 12. 现场未见安全管理制度。	责令限期整改	
24	2019.10.31	广东东河酒厂有限公司	1. 未制定安全生产规章制度，未建立安全生产管理台账； 2. 主要负责人和安全生产管理人员未经安全生产知识能力培训合格； 3. 储酒库内的储酒罐未开展有限空间辨识； 4. 未见有限空间管理台账和有限空间作业相关设备设施； 5. 消防器材放置不符合相关规定，未见维护保养记录，部分灭火器已失效； 6. 配电箱缺少警示标志； 7. 高于地面2米的操作平台缺少防护栏； 8. 叉车未见持特种设备使用登记标志。	移送有关部门办理	
25	2019.11.7	陆丰市东联城东大道加油站	未发现违法行为		
26	2019.11.7	汕尾市华侨管理区粤皇加油站	1、卸油区未画停车线 2、办公区走廊堆放矿泉水、车用尿素。	移送有关部门办理	

27	2019.11.7	汕尾市华侨管理区群盛气体有限公司	1、充装站台、储存站台防撞设施不足 2、灭火器缺乏周知卡 3、检验区安全警示标志破损老化	移送有关部门办理	
28	2019.11.12	陆河县华通石场有限公司	1.2台挖掘机在同一工作面作业时间间隔约10米未达到最大回转半径的2倍。 2.右侧作业面高约90米，没有台阶，未按规范分台阶开采； 3.作业面危石、浮石未及时清理，且存在伞檐体。	责令限期整改	
29	2019.11.12	陆河南方机械铸造有限公司	1.生产车间内炉渣池临边未全部围护； 2.部分电盒无屏护或其他保护措施； 3.2019年年度企业主要负责人、董事长范伟振没有组织或参加安全生产会议、培训、安全检查等安全管理活动。	责令限期整改	
30	2019.11.13	广东凯利来衬布实业有限公司	1.织带车间门口堆放大量织布，停放电动摩托车； 2.织带车间内物品、货物堆放杂乱，染色机高温运作没有高温安全警示； 3.织带车间内入口烘干机等部位电器线路不规范，乱拉乱接； 4.洗水车间二楼设饭堂和厨房； 5.洗水车间一楼至二楼等逃生通道封闭或堆放杂物，在安全出口、疏散走道上安装卷帘门； 6.织布车间内的烘干机等机械设备离地面2米以下范围内的机构转动部位缺少防护罩或隔离栏； 7.织带车间、洗水车间等的灭火器周边堆放杂物，没有定期检查和维护保养记录卡； 8.厂区内、车间内均没有安全警示标志； 9.脱水机、烘干机作业时没有关闭防护罩（门），部分脱水机防护罩（门）被拆除。	责令限期整改	
31	2019.11.13	海丰县百利达实业有限公司	该企业停产正在升级改造中。		

32	2019.12.4	海丰县鼎龙商务酒店	未发现违法行为		
33	2019.12.5	汕尾市信利广场贸易有限公司	未发现违法行为		
34	2019.12.9	海丰县安建水电安装工程部	未发现违法行为		