



汕尾市建筑工程质量检测站

混凝土抗压强度检验报告



委托单位: 汕尾市住建局

工程名称: 陆河县泰安混凝土有限公司

送样日期: 2021年07月09日

报告日期: 2021年07月20日

委托编号: W-HY2021-0053

检验单位: (盖章)

检测依据: GB/T 50081-2019

检测类别: 监督抽检

报告编号: B-HY2021-0075



样品编号	工程部位	强度等级	样品			龄期 (d)	养护条件	个别强度 (MPa)	尺寸系数	养护系数	强度代表值 (MPa)
			尺寸 (mm) 长×宽×高	成型日期 (年-月-日)	检验日期 (年-月-日)						
HY2021-0120	陆河县老干部活动中心 桩帽	C45	150×150×150	2021年06月13日	2021年07月11日	28	标准养护	57.4	1.00	1.0	54.3
			150×150×150					51.4			
			150×150×150					54.0			
HY2021-0121	陆河县老干部活动中心 桩帽	C45	150×150×150	2021年06月13日	2021年07月11日	28	标准养护	55.7	1.00	1.0	52.6
			150×150×150					51.8			
			150×150×150					50.3			
HY2021-0122	陆河县老干部活动中心 桩帽	C45	150×150×150	2021年06月13日	2021年07月11日	28	标准养护	57.8	1.00	1.0	53.9
			150×150×150					54.8			
			150×150×150					49.0			
(以下空白)											

该组样品HY2021-0120合格。该组样品HY2021-0121合格。该组样品HY2021-0122合格。

备注

监督单位: 汕尾市住建局

监督人: 林铁洪

注: 1. 部分复制检验报告需经本检测站书面批准(完整复制除外)。
2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号; 电话: (0660)3343755

工程代码: GC2020-0040

第1页 共1页

批准:

审核:

校核:

试验:

汕尾市建筑工程质量检测站



混凝土抗压强度检验报告



委托单位: 汕尾市住建局
 工程名称: 陆河县塔牌混凝土有限公司
 送样日期: 2021年07月09日
 报告日期: 2021年07月20日

委托编号: W-HY2021-0052
 检验单位: (盖章)
 检测依据: GB/T 50081-2019
 检测类别: 监督抽检
 报告编号: B-HY2021-0074



样品编号	工程部位	强度等级	样品			龄期 (d)	养护条件	养护龄期 (MPa)	尺寸系数	养护系数	强度代表值 (MPa)
			尺寸 (mm) 长×宽×高	成型日期 (年-月-日)	检验日期 (年-月-日)						
HY2021-0117	陆河新能源教学楼三层板面	C30	150×150×150	2021年06月13日	2021年07月11日	28	标准养护	1.00	1.0	39.8	38.0
			150×150×150								38.3
			150×150×150								43.2
HY2021-0118	陆河新能源教学楼三层板面	C30	150×150×150	2021年06月13日	2021年07月11日	28	标准养护	1.00	1.0	38.1	39.0
			150×150×150								37.6
			150×150×150								37.8
HY2021-0119	陆河新能源教学楼三层板面	C30	150×150×150	2021年06月13日	2021年07月11日	28	标准养护	1.00	1.0	36.8	35.6
			150×150×150								38.2
			150×150×150								36.6
(以下空白)											

备注: 该组样品HY2021-0117合格。该组样品HY2021-0118合格。该组样品HY2021-0119合格。

监督单位: 汕尾市住建局
 监督人: 林铁洪



汕尾市建筑工程质量检测站

混凝土抗压强度检验报告



委托单位：汕尾市住建局

工程名称：陆丰市恒业建材实业有限公司

送样日期：2021年07月09日

报告日期：2021年07月20日

委托编号：W-HY2021-0050

检验单位：(盖章)

检测依据：GB/T 50081-2019

检测类别：监督抽检

报告编号：B-HY2021-0072



样品编号	工程部位	强度等级	样品			龄期 (d)	养护条件	个别强度 (MPa)	尺寸系数	养护系数	强度代表值 (MPa)
			尺寸 (mm) 长×宽×高	成型日期 (年-月-日)	检验日期 (年-月-日)						
HY2021-0111	横美村底板	C30	150×150×150	2021年06月12日	2021年07月10日	28	标准养护	42.0	1.00	1.0	43.5
			150×150×150					43.4			
			150×150×150					45.2			
HY2021-0112	横美村底板	C30	150×150×150	2021年06月12日	2021年07月10日	28	标准养护	46.0	1.00	1.0	43.5
			150×150×150					42.8			
			150×150×150					41.7			
HY2021-0113	横美村底板	C30	150×150×150	2021年06月12日	2021年07月10日	28	标准养护	43.4	1.00	1.0	41.2
			150×150×150					39.8			
			150×150×150					40.4			
(以下空白)											
备注	该组样品HY2021-0111合格。该组样品HY2021-0112合格。该组样品HY2021-0113合格。										
	监督单位：汕尾市住建局					监督人：林铁洪					

注：1. 部分复制检验报告需经本检测站书面批准(完整复制除外)。
2. 地址：汕尾市城区滨海风苑路187号；电话：(0660)3343755

工程代码：GC2020-0076

批准：林铁洪 审核：林铁洪 校核：林铁洪 试验：林铁洪

汕尾市建筑工程质量检测站



混凝土抗压强度检验报告



委托单位: 汕尾市住建局
 工程名称: 汕尾市中稳混凝土有限公司
 送样日期: 2021年07月12日
 报告日期: 2021年07月20日
 委托编号: W-HY2021-0062
 检验单位: (盖章)
 检测依据: GB/T 50081-2019
 检测类别: 监督抽检
 报告编号: B-HY2021-0083



样品编号	工程部位	强度等级	样品			龄期 (d)	养护条件	个别强度 (MPa)	尺寸系数	养护系数	强度代表值 (MPa)
			尺寸 (mm) 长×宽×高	成型日期 (年-月-日)	检验日期 (年-月-日)						
HY2021-0147	保利C024项目三层梁板	C35	150×150×150	2021年06月16日	2021年07月14日	28	标准养护	41.0	1.00	1.0	40.9
			150×150×150					42.2			
			150×150×150					39.4			
HY2021-0148	保利C024项目三层梁板	C35	150×150×150	2021年06月16日	2021年07月14日	28	标准养护	35.1	1.00	1.0	36.3
			150×150×150					37.7			
			150×150×150					36.0			
HY2021-0149	保利C024项目三层梁板	C35	150×150×150	2021年06月16日	2021年07月14日	28	标准养护	34.4	1.00	1.0	37.0
			150×150×150					39.0			
			150×150×150					37.6			
(以下空白)											

该组样品HY2021-0147合格。该组样品HY2021-0148合格。该组样品HY2021-0149合格。

备注

监督单位: 汕尾市住建局

监督人: 林铁洪

注: 1. 部分复制检验报告需经本检测站书面批准(完整复制除外)。
 2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号; 电话: (0660)3343755

工程代码: GC2020-0062

批准: 林铁洪 审核: 廖文 校核: 廖文 试验: 黄伟峰 郑斌

汕尾市建筑工程质量检测站



混凝土抗压强度检验报告

委托单位: 汕尾市住建局

委托编号: W-HY2021-0066

检验单位: (盖章)

工程名称: 汕尾市富丽混凝土有限公司

检测依据: GB/T 50081-2019

检测类别: 监督抽检

送样日期: 2021年07月12日

报告日期: 2021年07月20日

报告编号: B-HY2021-0087



样品编号	工程部位	强度等级	样品			龄期 (d)	养护条件	个别强度 (MPa)	尺寸系数	养护系数	强度代表值 (MPa)
			尺寸 (mm) 长×宽×高	成型日期 (年-月-日)	检验日期 (年-月-日)						
HY2021-0159	---	C30	100×100×100	2021年06月17日	2021年07月15日	28	标准养护	32.2	0.95	1.0	34.1
			100×100×100					37.2			
			100×100×100					38.4			
HY2021-0160	---	C30	100×100×100	2021年06月17日	2021年07月15日	28	标准养护	35.8	0.95	1.0	36.7
			100×100×100					40.9			
			100×100×100					39.2			
HY2021-0161	---	C30	100×100×100	2021年06月17日	2021年07月15日	28	标准养护	41.8	0.95	1.0	41.1
			100×100×100					47.3			
			100×100×100					40.7			
(以下空白)											

该组样品HY2021-0159合格。该组样品HY2021-0160合格。该组样品HY2021-0161合格。

备注

监督单位: 汕尾市住建局

监督人: 林铁洪

注: 1. 部分复制检验报告需经本检测站书面批准(完整复制除外)。
2. 地址: 汕尾市城区滨海风苑路187号; 电话: (0660)3343755

工程代码: GC2020-0065

第1页 共1页

批准: 审核: 校核: 试验:

汕尾市建筑工程质量检测站



混凝土抗压强度检验报告

委托单位：汕尾市住建局

委托编号：W-HY2021-0049

检验单位：(盖章)

工程名称：海丰广富混凝土有限公司

检测依据：GB/T 50081-2019

检测类别：监督抽检

送样日期：2021年07月09日

报告日期：2021年07月20日

报告编号：B-HY2021-0071



样品编号	工程部位	强度等级	样品			龄期 (d)	养护条件	个别强度 (MPa)	尺寸系数	养护系数	强度代表值 (MPa)
			尺寸 (mm) 长×宽×高	成型日期 (年-月-日)	检验日期 (年-月-日)						
HY2021-0108	东泰医院太子楼	C35	150×150×150	2021年06月13日	2021年07月11日	28	标准养护	42.4	1.00	1.0	42.2
			150×150×150					41.7			
			150×150×150					42.5			
HY2021-0109	东泰医院太子楼	C35	150×150×150	2021年06月13日	2021年07月11日	28	标准养护	45.4	1.00	1.0	45.1
			150×150×150					44.3			
			150×150×150					45.5			
HY2021-0110	东泰医院太子楼	C35	150×150×150	2021年06月13日	2021年07月11日	28	标准养护	39.2	1.00	1.0	41.3
			150×150×150					41.4			
			150×150×150					43.4			
(以下空白)											

该组样品HY2021-0108合格。该组样品HY2021-0109合格。该组样品HY2021-0110合格。

备注

监督单位：汕尾市住建局

监督人：林铁洪

注：1. 部分复制检验报告需经本检测站书面批准(完整复制除外)。
2. 地址：汕尾市城区滨海风苑路187号；电话：(0660)3343755

工程代码：GC2020-0067

批准：林铁洪 审核：林铁洪 校核：林铁洪 试验：林铁洪 林铁洪



汕尾市建筑工程质量检测站

混凝土抗压强度检验报告



委托单位: 汕尾市住建局

工程名称: 汕尾市绿源新型建材有限公司

送样日期: 2021年07月15日

报告日期: 2021年07月29日

委托编号: W-HY2021-0067

检验单位: (盖章)

检测依据: GB/T 50081-2019

检测类别: 监督抽检

报告编号: B-HY2021-0090



样品编号	工程部位	强度等级	样品			龄期 (d)	养护条件	个别强度 (MPa)	尺寸系数	养护系数	强度代表值 (MPa)
			尺寸 (mm) 长×宽×高	成型日期 (年-月-日)	检验日期 (年-月-日)						
HY2021-0162	和顺私宅首层梁板	C30	150×150×150	2021年06月17日	2021年07月15日	28	标准养护	45.1	1.00	1.0	43.5
			150×150×150					42.7			
			150×150×150					42.8			
HY2021-0163	和顺私宅首层梁板	C30	150×150×150	2021年06月17日	2021年07月15日	28	标准养护	44.8	1.00	1.0	44.4
			150×150×150					44.8			
			150×150×150					43.6			
HY2021-0164	和顺私宅首层梁板	C30	150×150×150	2021年06月17日	2021年07月15日	28	标准养护	45.0	1.00	1.0	45.1
			150×150×150					45.5			
			150×150×150					44.8			
(以下空白)											
备注	该组样品HY2021-0162合格。该组样品HY2021-0163合格。该组样品HY2021-0164合格。										
	监督单位: 汕尾市住建局					监督人: 林铁洪					

注: 1. 部分复制检验报告需经本检测站书面批准(完整复制除外)。 2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号; 电话: (0660)3343755

工程代码: GC2020-0059

批准: 林铁洪 审核: 林铁洪 校核: 林铁洪 试验: 林铁洪 林铁洪

汕尾市建筑工程质量检测站



混凝土抗压强度检验报告

委托单位: 汕尾市住建局

委托编号: W-HY2021-0063

检验单位: (盖章)

工程名称: 汕尾市红海湾佳龙混凝土有限公司

检测依据: GB/T 50081-2019

检测类别: 监督抽检

送样日期: 2021年07月12日

报告日期: 2021年07月20日

报告编号: B-HY2021-0084



样品编号	工程部位	强度等级	样品			龄期 (d)	养护条件	个别强度 (MPa)	尺寸系数	养护系数	强度代表值 (MPa)
			尺寸 (mm) 长×宽×高	成型日期 (年-月-日)	检验日期 (年-月-日)						
HY2021-0150	浩辉金湖酒店公寓三层梁板	C30	150×150×150	2021年06月16日	2021年07月14日	28	标准养护	35.9	1.00	1.0	36.0
			150×150×150					38.7			
			150×150×150					33.4			
HY2021-0151	浩辉金湖酒店公寓三层梁板	C30	150×150×150	2021年06月16日	2021年07月14日	28	标准养护	31.5	1.00	1.0	31.1
			150×150×150					30.1			
			150×150×150					31.6			
HY2021-0152	浩辉金湖酒店公寓三层梁板	C30	150×150×150	2021年06月16日	2021年07月14日	28	标准养护	32.6	1.00	1.0	33.5
			150×150×150					33.8			
			150×150×150					34.2			
(以下空白)											

该组样品HY2021-0150合格。该组样品HY2021-0151合格。该组样品HY2021-0152合格。

备注

监督单位: 汕尾市住建局

监督人: 林铁洪

注: 1. 部分复制检验报告需经本检测站书面批准(完整复制除外)。
2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号; 电话: (0660)3343755

工程代码: GC2020-0064

批准:

林铁洪

审核:

林铁洪

校核:

林铁洪

试验:

林铁洪

汕尾市建筑工程质量检测站



混凝土抗压强度检验报告

委托单位: 汕尾市住建局

委托编号: W-HY2021-0051

检验单位: (盖章)

工程名称: 陆河县新华通混凝土有限公司

检测依据: GB/T 50081-2019

检测类别: 监督抽检

送样日期: 2021年07月09日

报告日期: 2021年07月20日

报告编号: B-HY2021-0073



样品编号	工程部位	强度等级	样品			龄期 (d)	养护条件	个别强度 (MPa)	尺寸系数	养护系数	强度代表值 (MPa)
			尺寸 (mm) 长×宽×高	成型日期 (年-月-日)	检验日期 (年-月-日)						
HY2021-0114	水唇三层梁板	C30	150×150×150	2021年06月13日	2021年07月11日	28	标准养护	40.8	1.00	1.0	42.4
			150×150×150					40.7			
			150×150×150					45.7			
HY2021-0115	水唇三层梁板	C30	150×150×150	2021年06月13日	2021年07月11日	28	标准养护	41.9	1.00	1.0	44.5
			150×150×150					46.2			
			150×150×150					45.3			
HY2021-0116	水唇三层梁板	C30	150×150×150	2021年06月13日	2021年07月11日	28	标准养护	42.3	1.00	1.0	45.0
			150×150×150					46.0			
			150×150×150					46.7			
(以下空白)											

该组样品HY2021-0114合格。该组样品HY2021-0115合格。该组样品HY2021-0116合格。

备注: ----

监督单位: 汕尾市住建局

监督人: 林铁洪

注: 1. 部分复制检验报告需经本检测站书面批准(完整复制除外)。
2. 地址: 汕尾市城区滨海风苑路187号; 电话: (0660)3343755

工程代码: GC2020-0039

第1页 共1页

批准: 审核: 校核: 试验:

汕尾市建筑工程质量检测站



混凝土抗压强度检验报告



委托单位: 汕尾市住建局
 工程名称: 汕尾市兴业混凝土搅拌有限公司
 送样日期: 2021年07月12日
 报告日期: 2021年07月20日
 委托编号: W-HY2021-0065
 检验单位: (盖章)
 检测依据: GB/T 50081-2019
 检测类别: 监督抽检
 报告编号: B-HY2021-0086



样品编号	工程部位	强度等级	样品			龄期 (d)	养护条件	个别强度 (MPa)	尺寸系数	养护系数	强度代表值 (MPa)
			尺寸 (mm) 长×宽×高	成型日期 (年-月-日)	检验日期 (年-月-日)						
HY2021-0156	金町湾三期护坡挡□	C30	150×150×150	2021年06月16日	2021年07月14日	28	标准养护	44.8	1.00	1.0	46.5
			150×150×150					46.8			
			150×150×150					47.9			
HY2021-0157	金町湾三期护坡挡□	C30	150×150×150	2021年06月16日	2021年07月14日	28	标准养护	50.6	1.00	1.0	46.5
			150×150×150					44.8			
			150×150×150					44.0			
HY2021-0158	金町湾三期护坡挡□	C30	150×150×150	2021年06月16日	2021年07月14日	28	标准养护	47.6	1.00	1.0	48.0
			150×150×150					48.3			
			150×150×150					48.2			
(以下空白)											
备注	该组样品HY2021-0156不合格。超出规定强度范围。该组样品HY2021-0157不合格。超出规定强度范围。该组样品HY2021-0158不合格。超出规定强度范围。 监督单位: 汕尾市住建局 监督人: 林铁洪										

注: 1. 部分复制检验报告需经本检测站书面批准(完整复制除外)。
 2. 地址: 汕尾市城区滨海风苑路187号; 电话: (0660) 3343755
 工程代码: GC2020-0077
 第1页 共1页
 批准: 审核: 校核: 试验:

汕尾市建筑工程质量检测站



混凝土抗压强度检验报告

委托单位：汕尾市住建局

工程名称：陆丰市吉泓源混凝土有限公司

送样日期：2021年07月12日

报告日期：2021年07月20日


委托编号：W-HY2021-0059

检验单位：(盖章)

检测依据：GB/T 50081-2009

检测类别：监督抽检

报告编号：B-HY2021-0080



样品编号	工程部位	强度等级	样品			龄期(d)	养护条件	个别强度(MPa)	尺寸系数	养护系数	强度代表值(MPa)
			尺寸(mm) 长×宽×高	成型日期 (年-月-日)	检验日期 (年-月-日)						
HY2021-0138	碣南幼儿园/女儿墙	C25	150×150×150	2021年06月12日	2021年07月12日	30	标准养护	35.2	1.00	1.0	34.7
			150×150×150					36.6			
			150×150×150					32.3			
HY2021-0139	碣南幼儿园/女儿墙	C25	150×150×150	2021年06月12日	2021年07月12日	30	标准养护	37.1	1.00	1.0	35.7
			150×150×150					34.7			
			150×150×150					35.2			
HY2021-0140	碣南幼儿园/女儿墙	C25	150×150×150	2021年06月12日	2021年07月12日	30	标准养护	32.4	1.00	1.0	33.5
			150×150×150					33.3			
			150×150×150					34.9			
(以下空白)											

该组样品HY2021-0138合格。龄期不在规定期限内，需做现场检测。该组样品HY2021-0139合格。龄期不在规定期限内，需做现场检测。该组样品HY2021-0140合格。龄期不在规定期限内，需做现场检测。

备注

监督单位：汕尾市住建局

监督人：林铁洪

注：1. 部分复制检验报告需经本检测站书面批准(完整复制除外)。
2. 地址：汕尾市城区滨海风苑路187号；电话：(0660)3343755

工程代码：GC2020-0072

批准：林铁洪 审核：林铁洪 校核：林铁洪 试验：林铁洪

汕尾市建筑工程质量检测站



混凝土抗压强度检验报告

委托单位：汕尾市住建局

工程名称：陆丰市忠建实业有限公司

送样日期：2021年07月12日

报告日期：2021年07月20日

委托编号：W-HY2021-0057

检验单位：(盖章)

检测依据：GB/T 50081-2019

检测类别：监督抽检

报告编号：B-HY2021-0076



样品编号	工程部位	强度等级	样品			龄期 (d)	养护条件	个别强度 (MPa)	尺寸系数	养护系数	强度代表值 (MPa)
			尺寸 (mm) 长×宽×高	成型日期 (年-月-日)	检验日期 (年-月-日)						
HY2021-0132	---	C30	150×150×150	2021年06月12日	2021年07月12日	30	标准养护	36.0	1.00	1.0	31.3
			150×150×150					28.5			
			150×150×150					31.3			
HY2021-0133	---	C30	150×150×150	2021年06月12日	2021年07月12日	30	标准养护	34.5	1.00	1.0	36.2
			150×150×150					38.1			
			150×150×150					36.1			
HY2021-0134	---	C30	150×150×150	2021年06月12日	2021年07月12日	30	标准养护	27.7	1.00	1.0	28.4
			150×150×150					34.3			
			150×150×150					28.4			
(以下空白)											
备注	该组样品HY2021-0132合格。龄期不在规定期限内，需做现场检测。该组样品HY2021-0133合格。龄期不在规定期限内，需做现场检测。该组样品HY2021-0134合格。龄期不在规定期限内，需做现场检测。										
	监督单位：汕尾市住建局					监督人：林铁洪					

注：1. 部分复制检验报告需经本检测站书面批准(完整复制除外)。
2. 地址：汕尾市城区滨海凤苑路187号；电话：(0660)3343755

工程代码：GC2020-0061

批准：林铁洪 审核：林铁洪 校核：林铁洪 试验：林铁洪

汕尾市建筑工程质量检测站



混凝土抗压强度检验报告



委托单位：汕尾市住建局

工程名称：陆丰市伟创混凝土有限公司

送样日期：2021年07月02日

报告日期：2021年08月24日

委托编号：W-HY2021-0045

检验单位：(盖章)

检测依据：GB/T 50081-2019

检测类别：监督抽检

报告编号：B-HY2021-0095



样品编号	工程部位	强度等级	样品			龄期 (d)	养护条件	个别强度 (MPa)	尺寸系数	养护系数	强度代表值 (MPa)
			尺寸 (mm) 长×宽×高	成型日期 (年-月-日)	检验日期 (年-月-日)						
HY2021-0100	---	C30	150×150×150	2021年06月07日	2021年07月05日	28	标准养护	34.8	1.00	1.0	35.1
			150×150×150					32.9			
			150×150×150					37.7			
HY2021-0101	---	C30	150×150×150	2021年06月07日	2021年07月05日	28	标准养护	33.1	1.00	1.0	35.6
			150×150×150					37.1			
			150×150×150					36.7			
(以下空白)											
备注	该组样品HY2021-0100合格。该组样品HY2021-0101合格。										
	监督单位：汕尾市住建局					监督人：林铁洪					

注：1. 部分复制检验报告需经本检测站书面批准(完整复制除外)。
2. 地址：汕尾市城区滨海风苑路187号；电话：(0660)3343755

工程代码：GC2020-0056

批准：林铁洪 审核： 校核： 试验： 黄伟峰 陈瑞



汕尾市建筑工程质量检测站

混凝土抗压强度检验报告



委托单位：汕尾市住建局

工程名称：陆丰市伟创混凝土有限公司

送样日期：2021年07月02日

报告日期：2021年07月20日

委托编号：W-HY2021-0045

检验单位：(盖章)

检测依据：GB/T 50081-2019

检测类别：监督抽检

报告编号：B-HY2021-0068



样品编号	工程部位	强度等级	样品			龄期 (d)	养护条件	个别强度 (MPa)	尺寸系数	养护系数	强度代表值 (MPa)
			尺寸 (mm) 长×宽×高	成型日期 (年-月-日)	检验日期 (年-月-日)						
HY2021-0099	----	C30	150×150×150	2021年06月07日	2021年07月05日	28	标准养护	36.1	1.00	1.0	36.4
			150×150×150					34.6			
			150×150×150					38.4			
(以下空白)											
备注	该组样品HY2021-0099合格。										
	监督单位：汕尾市住建局					监督人：林铁洪					

注：1. 部分复制检验报告需经本检测站书面批准(完整复制除外)。
2. 地址：汕尾市城区滨海凤苑路187号；电话：(0660) 3343755

工程代码：GC2020-0056

批准：林铁洪 审核：林铁洪 校核：林铁洪 试验：林铁洪 林铁洪

汕尾市建筑工程质量检测站



混凝土抗压强度检验报告

委托单位: 汕尾市住建局 委托编号: W-HY2021-0056
 工程名称: 汕尾市海丰建嘉混凝土搅拌有限公司 检验单位: (盖章)
 送样日期: 2021年07月12日 报告日期: 2021年07月20日 检测依据: GB/T 50081-2019
 报告编号: B-HY2021-0077 检测类别: 监督抽检



样品编号	工程部位	强度等级	样品			龄期 (d)	养护条件	个别强度 (MPa)	尺寸系数	养护系数	强度代表值 (MPa)
			尺寸 (mm) 长×宽×高	成型日期 (年-月-日)	检验日期 (年-月-日)						
HY2021-0129	恒德公馆二期三十三层梁板	C30	150×150×150	2021年06月13日	2021年07月12日	29	标准养护	32.8	1.00	1.0	36.7
			150×150×150					37.7			
			150×150×150					39.5			
HY2021-0130	恒德公馆二期三十三层梁板	C30	150×150×150	2021年06月13日	2021年07月12日	29	标准养护	40.9	1.00	1.0	38.5
			150×150×150					36.4			
			150×150×150					38.1			
HY2021-0131	恒德公馆二期三十三层梁板	C30	150×150×150	2021年06月13日	2021年07月12日	29	标准养护	40.7	1.00	1.0	38.8
			150×150×150					35.7			
			150×150×150					40.1			
(以下空白)											
备注	该组样品HY2021-0129合格。龄期不在规定期限内，需做现场检测。该组样品HY2021-0130合格。龄期不在规定期限内，需做现场检测。该组样品HY2021-0131合格。龄期不在规定期限内，需做现场检测。 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 监督单位: 汕尾市住建局 监督人: 林铁洪 </div>										

注: 1. 部分复制检验报告需经本检测站书面批准(完整复制除外)。 工程代码: GC2020-0069
 2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号; 电话: (0660) 3343755
第1页 共1页

批准: 林铁洪 审核: 林铁洪 校核: 林铁洪 试验: 林铁洪

汕尾市建筑工程质量检测站



混凝土抗压强度检验报告

委托单位: 汕尾市住建局 委托编号: W-HY2021-0060
 工程名称: 陆丰市富成源混凝土有限公司 检验单位: (盖章)
 送样日期: 2021年07月12日 报告日期: 2021年07月20日 检测依据: GB/T 50081-2019
 检测类别: 监督抽检 报告编号: B-HY2021-0081



样品编号	工程部位	强度等级	样品			龄期 (d)	养护条件	个别强度 (MPa)	尺寸系数	养护系数	强度代表值 (MPa)
			尺寸(mm) 长×宽×高	成型日期 (年-月-日)	检验日期 (年-月-日)						
HY2021-0141	陆城垃圾中转站/围墙梁柱	C25	150×150×150	2021年06月12日	2021年07月12日	30	标准养护	32.5	1.00	1.0	32.8
			150×150×150					31.8			
			150×150×150					34.1			
HY2021-0142	陆城垃圾中转站/围墙梁柱	C25	150×150×150	2021年06月12日	2021年07月12日	30	标准养护	30.2	1.00	1.0	32.4
			150×150×150					33.9			
			150×150×150					33.0			
HY2021-0143	陆城垃圾中转站/围墙梁柱	C25	150×150×150	2021年06月12日	2021年07月12日	30	标准养护	32.3	1.00	1.0	33.8
			150×150×150					36.1			
			150×150×150					33.1			
(以下空白)											
备注	该组样品HY2021-0141合格。龄期不在规定期限内，需做现场检测。该组样品HY2021-0142合格。龄期不在规定期限内，需做现场检测。该组样品HY2021-0143合格。龄期不在规定期限内，需做现场检测。 监督单位: 汕尾市住建局 监督人: 林铁洪										

汕尾市建筑工程质量检测站



混凝土抗压强度检验报告

委托单位：汕尾市住建局

工程名称：海丰县恒盛投资有限公司

送样日期：2021年07月09日

报告日期：2021年07月20日


委托编号：W-HY2021-0047

检验单位：(盖章)

检测依据：GB/T 50081-2019

检测类别：监督抽检

报告编号：B-HY2021-0070



样品编号	工程部位	强度等级	样品			龄期 (d)	养护条件	个别强度 (MPa)	尺寸系数	养护系数	强度代表值 (MPa)
			尺寸 (mm) 长×宽×高	成型日期 (年-月-日)	检验日期 (年-月-日)						
HY2021-0105	承台梁板	C30	150×150×150	2021年06月13日	2021年07月11日	28	标准养护	49.8	1.00	1.0	50.0
			150×150×150					52.3			
			150×150×150					48.0			
HY2021-0106	承台梁板	C30	150×150×150	2021年06月13日	2021年07月11日	28	标准养护	50.3	1.00	1.0	49.1
			150×150×150					48.7			
			150×150×150					48.4			
HY2021-0107	承台梁板	C30	150×150×150	2021年06月13日	2021年07月11日	28	标准养护	49.7	1.00	1.0	50.3
			150×150×150					50.1			
			150×150×150					51.2			
(以下空白)											
备注	该组样品HY2021-0105不合格。超出规定强度范围。该组样品HY2021-0106不合格。超出规定强度范围。该组样品HY2021-0107不合格。超出规定强度范围。										
	监督单位：汕尾市住建局					监督人：林铁洪					

注：1. 部分复制检验报告需经本检测站书面批准(完整复制除外)。
2. 地址：汕尾市城区滨海风苑路187号；电话：(0660) 3343755

工程代码：GC2020-0068

批准：林铁洪 审核：林铁洪 校核：林铁洪 试验：林铁洪

汕尾市建筑工程质量检测站



混凝土抗压强度检验报告

委托单位：汕尾市住建局

委托编号：W-HY2021-0061

检验单位：(盖章)

工程名称：汕尾市冠绿实业有限公司

检测依据：GB/T 50081-2019

检测类别：监督抽检

送样日期：2021年07月12日

报告日期：2021年07月20日

报告编号：B-HY2021-0082



样品编号	工程部位	强度等级	样品			龄期 (d)	养护条件	个别强度 (MPa)	尺寸系数	养护系数	强度代表值 (MPa)
			尺寸 (mm) 长×宽×高	成型日期 (年-月-日)	检验日期 (年-月-日)						
HY2021-0144	----	C30	150×150×150	2021年06月14日	2021年07月12日	28	标准养护	49.9	1.00	1.0	51.6
			150×150×150					53.5			
			150×150×150					51.3			
HY2021-0145	----	C30	150×150×150	2021年06月14日	2021年07月12日	28	标准养护	53.4	1.00	1.0	51.4
			150×150×150					51.2			
			150×150×150					49.6			
HY2021-0146	----	C30	150×150×150	2021年06月14日	2021年07月12日	28	标准养护	47.7	1.00	1.0	49.7
			150×150×150					52.7			
			150×150×150					48.6			
(以下空白)											

该组样品HY2021-0144不合格。超出规定强度范围。该组样品HY2021-0145不合格。超出规定强度范围。该组样品HY2021-0146不合格。超出规定强度范围。

备注

监督单位：汕尾市住建局

监督人：林铁洪

注：1. 部分复制检验报告需经本检测站书面批准(完整复制除外)。
2. 地址：汕尾市城区滨海凤苑路187号；电话：(0660)3343755

工程代码：GC2020-0060

批准：林铁洪 审核：林铁洪 校核：林铁洪 试验：林铁洪 林铁洪



汕尾市建筑工程质量检测站

混凝土抗压强度检验报告



委托单位：汕尾市住建局

工程名称：汕尾市鸿顺混凝土有限公司

送样日期：2021年07月12日

报告日期：2021年07月20日

委托编号：W-HY2021-0058

检验单位：(盖章)

检测依据：GB/T 50081-2019

检测类别：监督抽检

报告编号：B-HY2021-0079



样品编号	工程部位	强度等级	样品			龄期(d)	养护条件	个别强度(MPa)	尺寸系数	养护系数	强度代表值(MPa)
			尺寸(mm) 长×宽×高	成型日期 (年-月-日)	检验日期 (年-月-日)						
HY2021-0135	铁塔基础	C25	150×150×150	2021年06月12日	2021年07月12日	30	标准养护	40.8	1.00	1.0	37.7
			150×150×150					33.4			
			150×150×150					39.0			
HY2021-0136	铁塔基础	C25	150×150×150	2021年06月12日	2021年07月12日	30	标准养护	33.7	1.00	1.0	31.7
			150×150×150					32.1			
			150×150×150					29.4			
HY2021-0137	铁塔基础	C25	150×150×150	2021年06月12日	2021年07月12日	30	标准养护	38.3	1.00	1.0	36.1
			150×150×150					33.3			
			150×150×150					36.8			
(以下空白)											
备注	该组样品HY2021-0135不合格。龄期不在规定期限内，需做现场检测。超出规定强度范围。该组样品HY2021-0136合格。龄期不在规定期限内，需做现场检测。该组样品HY2021-0137合格。龄期不在规定期限内，需做现场检测。										
	监督单位：汕尾市住建局					监督人：林铁洪					

注：1. 部分复制检验报告需经本检测站书面批准(完整复制除外)。
2. 地址：汕尾市城区滨海风苑路187号；电话：(0660)3343755

工程代码：GC2020-0058

批准：林铁洪 审核： 校核： 试验： 黄伟青 陈斌



汕尾市建筑工程质量检测站

混凝土抗压强度检验报告



委托单位: 汕尾市住建局

工程名称: 陆丰市实兴建材有限公司

送样日期: 2021年07月12日

报告日期: 2021年07月20日

委托编号: W-HY2021-0064

检验单位: (盖章)

检测依据: GB/T 50081-2019

检测类别: 监督抽检

报告编号: B-HY2021-0085



样品编号	工程部位	强度等级	样品			龄期(d)	养护条件	个别强度(MPa)	尺寸系数	养护系数	强度代表值(MPa)
			尺寸(mm) 长×宽×高	成型日期 (年-月-日)	检验日期 (年-月-日)						
HY2021-0153	----	C30	150×150×150	2021年06月15日	2021年07月13日	28	标准养护	51.1	1.00	1.0	47.7
			150×150×150					43.0			
			150×150×150					49.1			
HY2021-0154	----	C30	150×150×150	2021年06月15日	2021年07月13日	28	标准养护	47.8	1.00	1.0	45.9
			150×150×150					44.2			
			150×150×150					45.7			
HY2021-0155	----	C30	150×150×150	2021年06月15日	2021年07月13日	28	标准养护	47.1	1.00	1.0	46.3
			150×150×150					47.0			
			150×150×150					44.8			
(以下空白)											
备注	该组样品HY2021-0153不合格。超出规定强度范围。该组样品HY2021-0154不合格。超出规定强度范围。该组样品HY2021-0155不合格。超出规定强度范围。										
	监督单位: 汕尾市住建局					监督人: 林铁洪					

注: 1. 部分复制检验报告需经本检测站书面批准(完整复制除外)。
2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号; 电话: (0660)3343755

工程代码: GC2020-0057

批准: 林铁洪 审核: 廖志斌 校核: 廖志斌 试验: 黄佳靖 陈斌

汕尾市建筑工程质量检测站



混凝土抗压强度检验报告

委托单位: 汕尾市住建局 委托编号: W-HY2021-0068
 工程名称: 海丰县跃兴混凝土有限公司 检验单位: _____ (盖章)
 检测依据: GB/T 50081-2019 检测类别: 监督抽检
 送样日期: 2021年07月19日 报告日期: 2021年08月24日 报告编号: B-HY2021-0096

样品编号	工程部位	强度等级	样品			龄期 (d)	养护条件	个别强度 (MPa)	尺寸系数	养护系数	强度代表值 (MPa)
			尺寸 (mm) 长×宽×高	成型日期 (年-月-日)	检验日期 (年-月-日)						
HY2021-0165	广泰元陈江福基础承台	C30	150×150×150	2021年06月22日	2021年07月20日	28	标准养护	43.5	1.00	1.0	44.6
			150×150×150					45.9			
			150×150×150					44.3			
HY2021-0166	广泰元陈江福基础承台	C30	150×150×150	2021年06月22日	2021年07月20日	28	标准养护	44.1	1.00	1.0	43.2
			150×150×150					43.8			
			150×150×150					41.7			
HY2021-0167	广泰元陈江福基础承台	C30	150×150×150	2021年06月22日	2021年07月20日	28	标准养护	40.3	1.00	1.0	41.4
			150×150×150					43.2			
			150×150×150					40.6			
(以下空白)											
备注	该组样品HY2021-0165合格。该组样品HY2021-0166合格。该组样品HY2021-0167合格。 监督单位: 汕尾市住建局 监督人: 林铁洪										

注: 1. 部分复制检验报告需经本检测站书面批准(完整复制除外)。 工程代码: GC2020-0073
 2. 地址: 汕尾市城区滨海凤苑路187号; 电话: (0660) 3343755
 第1页 共1页
 批准: 林铁洪 审核: 陈伟峰 校核: 陈伟峰 试验: 陈伟峰