

汕尾市生态环境局红海湾分局2023年第3季度双随机抽查情况公示表

序号	计划名称	计划类型	单位名称	单位地址	企业类型	检查人名称	所属地市	所属区域	检查时间	检查情况	检查结果	状态	法定代表人	正面清单	是否发现问题
1	2023年第3季度	排污单位	汕尾市红海湾开发区广业环保有限公司（红海湾经济开发区污水处理厂）		重点监管对象	郑凤环,林海彬	汕尾市	红海湾区	2023-07-14 10:50:50	企业基本情况： 正常生产经营 现场检查情况：现场检查时，该公司正常生产，执法人员现场检查该公司在线监控运行情况，并对7月7日至今在线监控运行数据进行核查，同时对危废贮存房贮存及危废转移等情况进行检查，暂未发现环境违法行为。执法人员现场要求管理人员加强管理，保障在线监控设施正常运行，数据传输正常，严格按照危废管理要求做好危废贮存和转移，同时加强安全隐患排查工作。做好生产安全和环境安全	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	已完成		否	未发现问题
2	2023年第3季度	排污单位	中海油销售惠州有限责任公司汕尾红海湾加油站	汕尾市红海湾田墘街道一居委二村塔岭前	一般监管对象	林海彬,郑凤环	汕尾市	红海湾区	2023-09-25 10:09:59	企业基本情况：中海油销售惠州有限责任公司汕尾红海湾加油站，地址位于汕尾市红海湾田墘街道一居委二村塔岭前，统一社会信用代码：91441500MA53K4PB8M，法定代表人：李颖。建设有4台加油机，配套有油气回收系统。 现场检查情况：现场检查时，该加油站正常生产，油气回收系统正常运行，暂未发现环境违法行为。执法人员现场要求管理人员严格落实企业主体责任，加强日常管理，保障各项污染防治设施正常运行，做好生产安全和环境安全工作。		已完成	李颖	否	未发现问题
3	2023年第3季度	排污单位	汕尾红海湾建铁建设工程有限公司	汕尾市红海湾东洲街道桥仔头营盘乡后第一间	一般监管对象	郑凤环,林海彬	汕尾市	红海湾区	2023-09-18 10:00:03	企业基本情况：汕尾红海湾建铁建设工程有限公司，地址位于汕尾市红海湾东洲街道桥仔头营盘乡后第一间，统一社会信用代码：91441503MA54PHYT6H，法定代表人：陈小滨。主要从事砂石加工及销售，配套一套砂石生产线。 现场检查情况：现场检查时，该公司没有生产，砂石生产线没有运行生产。执法人员要求该公司管理人员要加强物料砂石堆放遮盖，加强厂区喷淋洒水频次，做好防尘措施，同时做好生产安全和环境安		已完成	陈小滨	否	未发现问题
4	2023年第3季度	排污单位	汕尾市石新粮油食品有限公司	汕尾市红海湾经济开发区田墘街道石新村委石岗寮村东埔南侧	一般监管对象	林海彬,郑凤环	汕尾市	红海湾区	2023-09-18 12:20:05	企业基本情况：汕尾市石新粮油食品有限公司，地址位于汕尾市红海湾经济开发区田墘街道石新村委石岗寮村东埔南侧，统一社会信用代码：91441503MA5601P97T，法定代表人：吴春玲。经营生产花生油。 现场检查情况：现场检查时，该公司没有生产，生产线没有运行，暂未发现环境违法行为。执法人员要求该公司管理人员严格落实企业主体责任，加强日常管理，做好生产安全和环境安全工作。		已完成	吴春玲	否	未发现问题
5	2023年第3季度	排污单位	汕尾市红海湾新辉针织时装有限公司	汕尾市红海湾东洲汕遮公路边	一般监管对象	郑凤环,林海彬	汕尾市	红海湾区	2023-09-18 10:48:53	企业基本情况：汕尾市红海湾新辉针织时装有限公司，地址位于汕尾市红海湾东洲汕遮公路边，统一社会信用代码：914415007398863051，法定代表人：翁炳光。生产经营毛衫等针织，配套有锅炉、废水处理设施。 现场检查情况：现场检查时，该公司正常生产，生产锅炉、污水处理设施正常运行，暂未发现环境违法行为。执法人员现场要求该公司管理人员加强日常管理，严格落实企业主体责任，保障各项污染防治治理设施正常运行，做好生产安全和环境安全工作。		已完成	翁炳光	否	未发现问题