

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第二十七批 2026年6月4日)

| 序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 问题类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 办结目标 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人及处理情况 |
|-----|------------------|--|------|---------------|--|------|---|---|-------|----------|
| 66 | X3GD202606040367 | 对X3GD202605140098的处理结果不满意,“村民小组储备补充耕地项目面积29.32亩”“陆丰市林业局已于2020年10月10日,责令某村民小组进行立案处理”“2020年10月3日召开村民代表大会”均与事实不符。 | 陆丰市 | 涉及公共利益的生态环境问题 | 收到该举报反馈后,陆丰市立即组织上英镇对该举报案件涉及的通知、纪要等佐证材料进行收集及核对。根据《陆丰市人民政府办公室关于印发陆丰市储备补充耕地项目整改方案的通知》,上英镇新整村该村民小组储备补充耕地项目实施面积为29.32亩。但在实施过程中,该村民小组超红线范围施工,实际实施补充耕地项目面积超29.32亩。针对该村民小组在实施补充耕地整改项目过程中超红线范围施工存在毁环林地行为,陆丰市林业局已于2021年10月10日对该村民小组进行立案处理,处罚款75359元,并责令该村民小组负责复绿整改。村委会提供的《会议记录》显示,该村于2020年10月3日召开村民代表会议,对该村补充耕地项目进行研究表决,通过了储备补充耕地整改一事,并由村委会组织开展储备补充耕地整改的清查工作及委托第三方公司开展地力提升工程。 | 部分属实 | 核实是否存在与实际不符的事项。 | 陆丰市林业局已对该村民小组实施补充耕地项目期间超红线范围施工毁环林地的行为进行立案查处,处罚款75359元,并责令该村民小组完成复绿整改。 | 已办结 | |
| 78 | X3GD202606040246 | 汕尾市陆丰市甲东镇前边村农村生活污水治理项目检查井管道被堵塞,污水外溢,路面积水发臭发黑。 | 陆丰市 | 群众身边的生态环境问题 | 陆丰市农业农村水务局曾于2026年6月2日发现甲东镇前边村的农村生活污水治理项目存在1处管网淤堵问题,受管道堵塞影响,污水发生溢流,导致路面出现积水,与群众举报内容基本一致。针对发现的管网堵塞、污水外溢问题,陆丰市农业农村水务局第一时间督促项目施工单位立即开展整改工作。施工单位已于2026年6月3日全部完成管道疏通、积水清理等整改工作。 | 基本属实 | 完成管网淤堵问题的整改工作。 | 2026年6月5日,“回头看”复查时,现场管网通畅,无管道堵塞、污水外溢、路面积水及水体发臭等现象,举报反映的问题已整改到位。 | 已办结 | |
| 80 | X3GD202606040310 | 汕尾市海丰县平东镇某公司,在手续不全以及未落实环保设施的情况下,违规取得排污许可证并违法排污。 | 海丰县 | 群众身边的生态环境问题 | 一、关于“手续不全且未落实环保设施的情况下,违规取得排污许可证并违法排污”问题 经调取相关资料并现场核实,该公司用地手续、环保审批手续齐全,且已按要求配套落实废气收集治理、废水循环利用、固体废物分类贮存等污染防治设施。该公司于2023年7月承租某公司已建成的既有厂房进行生产经营,未实施新的土地平整和建筑物建设行为。2023年10月10日,海丰县自然资源局明确该项目用地范围内2786平方米土地属城乡建设用地。经查,该公司建设该项目于2024年6月11日取得环评批复,项目占地面积为2600平方米;2024年11月,该公司主体工程、辅助工程、应急工程等建设内容进行调整,编写了《建设项目非重大变动环境影响分析报告》并通过专家评审;2024年12月19日,该公司取得排污许可证;2025年9月,该公司项目原增加并增大产能,编写了《污泥变动环境影响分析报告》并通过专家评审;2025年10月21日,该公司重新申请取得排污许可证;2025年12月,该项目通过竣工环境保护验收;2026年4月28日,该公司扩建项目取得环评批复,扩建项目原辅材料新增腐殖土、淤泥、炉渣、废石膏及冲洗产品沉淀下来的石膏泥及页岩,新增产品为制砖原料(由现有项目产品再生产调整),扩建项目增加厂房2112.8平方米。 经现场核查,该公司项目生产过程中主要产生废水和粉尘。其中,项目用水主要为办公生活用水、车辆清洗用水、设备清洗用水和洒水抑尘用水,洒水抑尘用水直接蒸发,设备清洗废水和车辆冲洗废水经沉淀池处理后回用;生活污水经三级化粪池+AO一体化处理后回用于绿化灌溉,该公司无废水外排。该公司项目粉尘来源于破碎、筛分和搅拌成型等工序,采用的袋式除尘器进行收集,且在生产车间接取洒水抑尘等措施加强抑尘。 二、关于现场现存问题核查情况 2026年6月5日,现场核查时,发现该公司部分区域地面存在少量积尘,露天堆放的原料物料未采取密闭措施,场地围挡高度约2.5米,而物料堆放高度约4米,围挡高度低于物料高度,现场部分堆料没有覆盖措施,易产生扬尘影响周边环境。 | 部分属实 | 核查群众反映的违规取得排污许可证、违法排污问题,督促企业严格落实环保污染防治措施。 | 2026年6月9日,汕尾市生态环境局海丰分局对该公司立案查处,同时责令该项目于6月10日前落实整改,完善扬尘措施;2026年6月10日,该公司已整改完毕。 | 已办结 | |
| 93 | X3GD202606040161 | 汕尾市陆丰市某有限公司非法运输、接收和处置建筑垃圾。 | 陆丰市 | 涉及公共利益的生态环境问题 | 经查,群众举报反映的公司位于南塘镇,经现场核查及资料核验,该公司于2024年11月依法取得《陆丰市城市建筑垃圾处置(接纳)许可证》(有效期至2027年8月19日)。建筑垃圾运输工作委托某运输公司进行,该运输公司于2024年11月依法取得《陆丰市城市建筑垃圾准运许可证》(有效期至2027年11月10日)。2025年1月,该公司中标陆丰某建筑垃圾清运处置项目;同年2月,收到业主公司进场开展建筑垃圾清运处置工作的指令;2025年3月12日,双方正式签订建筑垃圾处置服务合同,合同有效期至2030年3月31日。 | 部分属实 | 核实是否存在违法行为,并依法处置到位。 | 该公司具备建筑垃圾接收、处置资质,建筑垃圾运输工作委托具备资质的运输公司进行,未发现存在非法运输、接收、处置建筑垃圾的违法行为。 | 已办结 | |
| 113 | X3GD202606040284 | 汕尾市陆丰市南塘镇官兜村大榕树和松柏树被砍伐。 | 陆丰市 | 涉及公共利益的生态环境问题 | 经查,南塘镇福厝村委会官兜村小组范围内无登记在册的古树,在福厝村委会范围内有一棵登记在册的古榕树,现场核查时未发现该古榕树存在被砍伐的痕迹。但经现场核查和无人机航拍,发现南塘镇福厝村委会官兜村小组北侧存在毁林平整土地的情况,所涉林地森林类别为一般公益林地,地类为乔木林地和采伐迹地。据了解,该情况系2025年年底当地村民为规划建设宅基地所为,但经发现制止后已及时停止。 | 部分属实 | 对该违法行为依法查处、整改到位。 | 针对南塘镇福厝村委会官兜村小组北侧存在毁林平整土地的情况,南塘镇政府正在进一步调查取证中。 | 阶段性办结 | |