

汕尾市应急管理局行政处罚公开信息表 (江西建工第二建筑有限责任公司)

序号	单位名称 (或姓名)	社会信用代码 (或身份证号码)	违法行为	处罚依据	行政处罚决定书编号	行政处罚事项	作出处罚时间	公开期限 (起止日期)
1	江西建工第二建筑 有限责任公司	913600005508 60697P	未在施工现场设置 安全警示标志;未 建立健全事故隐患 排查治理制度;特 种作业人员未持有 有效证件上岗作业	《安全生产法》第 九十六条第一项、 第九十八条第四项 、第九十四条第七 项	汕应急罚 (2019) 1号	罚款; 其他	2019/02/22	一年 (2019年02月22- 2020年2月21日)